

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1699518745
Datum aktivace kuponu:	22. 06. 2025 22:38:57
Platnost do:	22. 07. 2025 22:38:57

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WAUZZZ8V2HA016558

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
AUDI**Model**
A3 SPORTBACK**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
81 kW**Objem**
1598 ccm**Datum výroby**
15. 07. 2016**Datum 1. registrace**
16. 11. 2016 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	07/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 15. 07. 2016			
	Stáří vozidla: 8 let 11 měsíců			
	Barva vozidla: Beluga Brown Metallic – kód M5			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	11/2016			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 16. 11. 2016			
2017	Doba od výroby po 1. registraci: 4 měsíce			
	05/2017		 Německo	Poškození
	08/2018	30 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	07/2020	73 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2020	11/2020		 Německo	Poškození
	09/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 27. 09. 2021			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 16. 11. 2016			
	Přihlášeno jako: Ojeté			
	Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ			
	09/2021	81 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 27. 09. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-3112-21-09-1500			
	09/2021	81 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 27. 09. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-411039-21-09-0793			

	09/2021		Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2021	82 000 km		Záznam tachometru
	12/2021	83 000 km	Česko	Záznam tachometru
2023	09/2023	92 500 km	Česko	STK
Typ kontroly: Datum kontroly: Číslo protokolu: Pravidelná 19. 09. 2023 CZ-3209-23-09-0744				
	09/2023	92 500 km	Česko	Měření emisí
Datum kontroly: Číslo protokolu: 19. 09. 2023 CZ-520808-23-09-0502				
2025	06/2025	95 000 km	Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	05/2017
Země	Německo
Výše škody	554 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	kryt předního a zadního nárazníku

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	11/2020
Země	Německo
Výše škody	1 761 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 22. 06. 2025

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 06. 07. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 07. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE

Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Audi
Název modelu	A3 Sportback
Označení modelu	A3 Sportb TDI1.6 I4 81 DSG
Modelový rok	2017
Datum výroby	15.07.2016
Datum prodeje	16.11.2016
Kód barvy	M5
Barva	Beluga Brown Metallic
Kód barvy střechy	M5
Kód převodovky	RRD
Kód motoru	CXXB
Objem ccm	1598
Objem(l)	1,60

Výkon(kW)	81
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8VFAFG

Soupis výbavy vozidla

Agregát	4 vál. diesel motor 1,6L Agregát 04L.1
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Asistent přední	Bez čelního asistentu, bez City – ANB (aktivní nouzové brzdy)
Asistent změny stopy	Bez asistentu při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 420A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 21
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s barevným pruhem
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regul. polohy světlometu, automatická, statická
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Dodatečné zimní obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh motoru	Diesel
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu
Dveře	4-dvéřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití AUX-IN a 2x USB

Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Funkce volání	Bez ovládacího přístroje pro volání o pomoc/nouzové volání
Generátory	Alternátor 140A
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 07
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "4" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7 1/2J x 17
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kožený okruh	Bez koženého potahu
Kryt motoru	S krytem motoru
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Kvalita paliva	Kvalita paliva < 50 ppm
Lade-Dock	Bez zásuvky
Ladekabel mit Industriestecker	Bez napájecího kabelu (průmyslová zástrčka)
Ladekabellänge	Bez napájecího kabelu
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Světlo pro jakékoli počasí

Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy–podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 5
Motory	4–vál. turbodiesel 1,6 L/81 KW(4V) TDI Common–Rail Agregát: TJ1
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
N.N.N.	N.N.N. provedení 1
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nápisy	Bez přídavného nápisu
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Příprava pro navigační systém
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru (provedení 1)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti větru	Bez ochrany proti větru (u kabrioletu)
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osobní vyzvednutí–zvláštní řízení	Bez osobního vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídavným osvětlením (vnitřní osvětl.)
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Označení typu	Označení typu na zádi, resp. s nápisem Quattro
Paket pro připojení 1	Bez "Audi Connect" Paket 1
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 225/45 R17 91Y
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka

Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Přední spojler	Bez čelního spojleru
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná světla (dveře)
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádía	Rádio High Scale (Gen2)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	Reproduktory (aktivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Rozdělení tříd vozu 8V0/8VC
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	S odchylkami od automatické převodovky
Řídící kódy	Řízení logistiky 2
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko–německy
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle–Tracing System)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický

Šíjový ventilátor	Bez šíjového ventilátoru
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
Třída kvality	Sériová kvalita
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Sportback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Upevnění dětské sedačky vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Výbava Attraction
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Varovné zařízení překročení rychlosti	Se zařízením omezující rychlost
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní (rozšířené zorné pole)
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výrobce	Audi – a.s.
Zadní clona	Zadní clona (EU)
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zadní spoiler	Střešní spojler
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šrouby kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení

Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní barevná výbava	Bez zvláštní barevné výbavy
Ostatní	2. vnitřní zpětné zrcátko pro Policii/úřady s bezpečnostním rádio-kabelem a přilepenou patkou, zatmavené
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	Bez dekorativní fólie/emblémů
Ostatní	Bez chromového paketu
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	bez spoileru předního
Ostatní	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Ostatní	Bez zásuvky
Ostatní	bez zvláštních opatření na karoserii
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	burr walnut decorative inserts incl. heated leather steering wheel
Ostatní	diesellový motor
Ostatní	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Ostatní	Drák poznávací značky vpředu
Ostatní	Filtr s aktivním uhlím
Ostatní	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	ISOFIX child seat mounting for passenger seat
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Light / rain sensor
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	N.N.N. provedení 1
Ostatní	Nálepka/štítek anglicko-německy
Ostatní	Naradí a zvedák vozu
Ostatní	Ochrana pro transport, provedení 1
Ostatní	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ostatní	Ozdobné lišty světlé
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Ostatní	prenasecí frekvence 433,92 až 434,42 Mhz
Ostatní	provedení nekuračky
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou

Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Sériová kola
Ostatní	Sériové zpracování
Ostatní	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Ostatní	Standard
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Stropní výplň, standardní
Ostatní	Střešní nosič – lesklý
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	Upevnění dětské sedačky vpředu
Ostatní	Varianta základní výbava
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Without charging cable (industrial plug)
Ostatní	Zadní clona (EU)
Ostatní	Zadní díl výfuku standard
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Beluga Brown Metallic – kód M5

Barva při první registraci v ČR

HNĚDÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 06. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	16.11.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	27.09.2021
Tovární značka	AUDI
Obchodní označení	A3
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	AUDI
Výrobce motoru	AUDI
Typ motoru	CXX
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	3200
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolena (kg)	1845
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1845









Technický popis – rozšířený



Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4313
Šířka celková (mm)	1785
Výška celková (mm)	1394
Rozvor (mm)	2621
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	930/930
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3345/3345
Ráfky náprava 1	7JX16 ET48
Pneumatiky náprava 1	7JX16 ET48; 205/55 R16 91W
Ráfky náprava 2	7JX16 ET48
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	4.4/3.6/3,8999999999999999
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla; #19 (*42): TŘÍDA A50-X], CO2: 115/95/102 g/km, ROZCHOD: 1 534/1 504, #D.2 (*5, *6, *7): 8V, SCXXBF1, FD7FD7AM014P8V337MMEM1K1, #V.9b (*17): 2015/45W, EURO 6 W, Variabilní provedení vozidla; #12 (*29): max 4422, #14 (*31): max 1477, #M (*32): 2627, #N (*37): s přívěsem náprava 2:+50 kg, #ROZCHOD: Náprava2 max.1531 mm, Náprava 1: max.1544 mm, #20-21(*44-45): 205/55 R16 91W 6,5Jx16 ET46, 225/45 R17 91Y 7,5Jx17 ET51, 205/50 R17 93H M+S 6,0Jx17 ET48, 205/55 R16 91H M+S 6,5Jx16 ET46, 205/55 R16 91H M+S 6,0Jx16 ET48, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2621+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno
Emise CO2 (g/km)	102

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	22. 06. 2025
Inzerovaný nájezd	94 817 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.