

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3405958310
Datum aktivace kuponu:	04. 11. 2025 21:39:08
Platnost do:	04. 12. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WAUZZZ8U5FR035191

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
AUDI**Model**
Q3**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
110 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
31. 03. 2015**Datum 1. registrace**
09. 06. 2015 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	03/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 31. 03. 2015 Stáří vozidla: 10 let 7 měsíců Barva vozidla: Floret Silver Metallic – kód L5 Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
	06/2015			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 09. 06. 2015 Doba od výroby po 1. registraci: 2 měsíce			
2020	08/2020	119 000 km	 Německo	Poškození
2023	10/2023	176 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 09. 10. 2023 Číslo protokolu: CZ-3113-23-10-0159			
	10/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 10. 10. 2023 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 09. 06. 2015 Přihlášeno jako: Ojeté Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	10/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
2024	10/2024	184 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 04. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-3113-24-10-0088			

	10/2024	184 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 04. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-3113-24-11-0231			
	10/2024	184 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 04. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-410205-24-10-0062			
	11/2024	184 500 km		Záznam tachometru
2025	10/2025	194 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	08/2020
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	119 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 04. 11. 2025
Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 11. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 11. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Audi
Název modelu	Q3
Označení modelu	Q3 TDI 2.0 I4110 M6S
Modelový rok	2015
Datum výroby	31.03.2015
Datum prodeje	09.06.2015
Kód barvy	L5
Barva	Floret Silver Metallic
Kód barvy střechy	L5
Barva střechy	Floret Silver Metallic
Kód převodovky	QQN
Kód motoru	CUVC
Objem ccm	1968
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8UGAGC

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
--	--

Aerodynamické doplňky	Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu
Agregát	4 vál. diesel 2,0L Agregát: 04L.D
Airbag	Airbag pro řidiče a spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Aplikace	Bez aplikací
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Minidisc-měnič
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 13
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s barevným pruhem
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh nárazníku	Zesílený nárazník
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhy pneumatik	Druh pneumatik, provedení 2
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Generátory	Alternátor 140A
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 30
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "5" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo R134a

Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní okno pro identifikační číslo vozu	Bez kontrolního okna pro identifikační číslo vozu
Kryt motoru	S krytem motoru
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Kvalita paliva	Kvalita paliva < 50 ppm
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, normální
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nálepky centrální elektriky	Nálepka pro centrální elektriku – pro německy mluvící země
Nápisy	Bez přidavného nápisu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Elektrické nastavení levého sedadla a mechanické výškové nastavení pravého sedadla
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty – umělá hmota
Navigační přístroj	Navigační systém (MID)
Nezávislé topení	Bez přidavného/nezávislého topení
Odkládací paket	Odkládací kapsa 3
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců – standard
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přidavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu

Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení	Bez osobního vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídatným osvětlením (vnitřní osvětlení)
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Označení typu	Odpadá označení modelu
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel – chlazený
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 215/65 R16 98V
Podpěra přední/zadní kapoty	Zajištění zadních výklopných dveří, standardní
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava s km/h. hodiny, otáčkoměr a denní počítadlo km
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádía	Rádio "High"
Reproduktory	Pasivní reproduktory
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu –8U0–
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko-německy
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku

Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
Třída kvality	Sériová kvalita
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Uzavřená karosérie
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Vybavení NN
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 350"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant s airbagem
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výrobce	Audi – a.s.
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní clona	Zadní clona (EU)
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zadní spoiler	Zadní spojler
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky

Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení otočné, manuální
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	Control code 8
Ostatní	Elegance SPRING
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	MMI Navigation plus with MMI touch

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / světlomety	16. 08. 2019	Více info
brzdy / havárie	25. 11. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Floret Silver Metallic – kód L5
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 11. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	09.06.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	10.10.2023
Tovární značka	AUDI
Obchodní označení	Q3
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	AUDI
Výrobce motoru	AUDI
Typ motoru	CUV
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	204
Maximální hmotnost povolená (kg)	2085
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2085

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5

Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4388
Šířka celková (mm)	1831
Výška celková (mm)	1549
Rozvor (mm)	2 601
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1 120/1 120
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1 050/1 050
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3945/3945
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET33
Pneumatiky náprava 1	6.5JX16 ET33; 215/65 R16 98V
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET33
Pneumatiky náprava 2	215/65 R16 98V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	68
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	5.3/4.1/4,6
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X] CO2: 137/107/119 g/km ROZCHOD: 1 553/1 575 #D.2 (*5; *6; *7): 8U; XCUVCF1; FM62Q041P8U047MMEM1 #V.9b (*17): 136/2014W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #F.1/F.2 (*36): s přívěsem: 2145 kg #N (*37): s přívěsem náprava 2: 1130 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1595 mm Náprava 1: max.1573 mm #20-21 (*44-45): 215/65 R16 98H M+S 6,5Jx16 ET33 #12 (*29): max 4496 #13 (*30): max 1871 #14 (*31): max 1609 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	119

13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	20. 10. 2025
Inzerovaný nájezd	194 200 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.