

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8791839149
Datum aktivace kuponu:	13. 10. 2025 10:10:50
Platnost do:	12. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBADY71060E432898

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
kabriolet

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
180 kW

Objem
2993 ccm

Datum výroby
27. 05. 2010

Datum 1. registrace
14. 06. 2010

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	05/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		27. 05. 2010	
	Stáří vozidla:		15 let 4 měsíce	
	Barva vozidla:		alpinweiss 3 – kód 0300	
	Vyrobeno pro trh:		Není k dispozici	
	Strana řízení:		Není k dispozici	
	06/2010		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		14. 06. 2010	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		14. 06. 2010	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		BÍLÁ	
	06/2010		 Česko	Vystavení technického průkazu
	09/2010	6 000 km		Záznam tachometru
2011	11/2011	12 500 km		Záznam tachometru
2012	04/2012	15 000 km		Záznam tachometru
	05/2012	16 500 km		Záznam tachometru
	10/2012	20 500 km		Záznam tachometru
	10/2012	51 000 km		Záznam tachometru
2013	04/2013		 Česko	Poškození
	04/2013	24 000 km		Záznam tachometru
	07/2013	28 000 km		Záznam tachometru
	10/2013	32 000 km		Záznam tachometru
	11/2013	35 000 km		Záznam tachometru
2014	01/2014	37 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		14. 01. 2014	
	Číslo protokolu:		CZ-3114-14-01-0945	

08/2014

43 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 08. 2014

Číslo protokolu:

CZ-3112-14-08-0448

2015

01/2015

52 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

19. 01. 2015

Číslo protokolu:

CZ-3115-15-01-0536

2016

05/2016

78 500 km

 Česko

Záznam tachometru

06/2016

78 500 km

 Česko

Poškození

2017

03/2017

82 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

21. 03. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3114-17-03-2307

08/2017

87 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

09. 08. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3100-17-08-0483

08/2017

88 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

09/2017

88 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

09/2017

89 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

06. 09. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3243-17-09-0416

09/2017

89 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 09. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3225-17-09-0384

2019

03/2019

104 500 km

 Česko

Záznam tachometru

09/2019

106 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 09. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3225-19-09-0461

09/2019

106 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 09. 2019

Číslo protokolu:

CZ-421024-19-09-0327

2021

09/2021

114 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 09. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3225-21-09-0637

09/2021

114 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 09. 2021

Číslo protokolu:

CZ-421024-21-09-0439

2023

09/2023

123 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 09. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3225-23-09-0530

09/2023

123 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

08. 09. 2023

Číslo protokolu:

CZ-421024-23-09-0358

2025

02/2025

126 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

13. 02. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3223-25-02-0793

03/2025

126 500 km

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	04/2013
Země	ČR
Výše pojistného plnění	55 457 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	06/2016
Země	ČR
Výše pojistného plnění	48 005 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá zadní strana
Stav tachometru	78 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 13. 10. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 13. 10. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 10. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze

odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	BMW SERIES 3(DY71) 330d Cabrio
Motor	2 993 ccm; 3,00 L; 180 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	7,7 / 5,2 / 6,1
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkerů
- Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce a 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Protiprokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, inteligentní, přední airbag na straně spolujezdce, čidla obsazení sedadla, inteligentní
- Regenerační brzdy
- Sklápěcí ochranný rám
- Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC
- Systém řízení stability ESP

Funkčnost

- 12v zásuvka vpředu
- 4 kotoučové brzdy včetně 4-ech chlazených disků
- Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie
- Asistent rozjezdu do kopce
- Audio vlastní značka výrobce, AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS a CD včetně MP3
- Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru
- Centrální zamykání: dálkové, včetně ovládání víka zavaz.prostoru, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání
- Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru
- Dálkové ovládání audia – na volantu
- Filtr pevných částic
- Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 61
- Hlavní přístrojové ukazatele:

Imobilizér

Kombinovaná anténa

LED světla: umístění – brzdová světla, umístění – třetí brzdové světlo a umístění – zadní světla

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 5,080:1 první převod. stupeň (poměr), 2,804:1 druhý převod. stupeň (poměr), 1,783:1 třetí převod. stupeň (poměr), 1,260:1 čtvrtý převod. stupeň (poměr), 1,000:1 pátý převod. stupeň (poměr), 0,835:1 šestý převod. stupeň (poměr), 4,607:1 zpětný převod. stupeň (poměr) a typ – manuální

Manuální karta smart card / smart key včetně centrálního zamykání a včetně paměti nastavení sedadel

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: automatická

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Paměť polohu vnějšího zpětného zrcátka a 4 nastavení pro sedadlo řidiče

Počet reproduktorů: 5, značka: vlastní značka výrobce

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Posilovač řízení

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné dveře na straně řidiče a na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: včetně AUX konektoru

Stěrače:

Ukazatel servisních intervalů

Úplná konsole na palubní desce a na podlaze

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Easy entry

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Plně automatická klimatizace klimatizace počet zón pro klimatizaci- 2 a automatická

Středová loketní opěrka vpředu

Tlačítko spuštění motoru

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva: nemetalická

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Chromované lišty okolo bočních oken

Nárazníky lakované, přední a zadní

Pneumatiky: přední, zadní, 225 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index Y, 91 index pláště, konvenční typ, umožňující jízdu při defektu

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 8,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: Bi-Xenonové žárovka

Skládací stahovací střecha – elektrická a zadní skleněné okno

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 4 a v konfiguraci 2+2

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla:

Výškově nastavitelná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 4, umístění na straně řidiče, naklápění sedáku, paměť a paměť, výškově nastavitelná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 4, umístění na straně spolujezdce, naklápění sedáku, elektrické a elektrické

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže a nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 2 osoby, sklopné opěradlo vcelku, typ – samostatná, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

M Sportovní paket

Odkládací paket

Světelný paket – rozšířené osvětlení interiéru a madel dveří

Funkčnost

"High-beam assistant" – automatické vypnutí / zapnutí dálkových světel

Adaptivní světlomety

Automatická převodovka Steptronic

Dešťový senzor a automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti

Přední LED světlomety

Tempomat s brzdovou funkcí

Zadní parkovací asistent (PDC)

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Hliníkové prvky obložení interiéru jemně vroubkované

M sportovní kožený volant

Velurové koberečky

Vnitřní a vnější zpětná zrcátka automatickým zacloňováním, vnější elektricky sklopitelná

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná bederní opěrka pro řidiče a spolujezdce

Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením bočního vedení

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce

Komfort

Deflektor vzduchu

Průchozí nakládací systém s integrovaným transportním vakem

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

HiFi systém – 8 reproduktorů (180 W)

Rádio "BMW Professional" s podporou MP3

Rozhraní USB / audio

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	15. 02. 2025	Více info
airbag / zranění	15. 02. 2025	Více info
airbag / zranění	13. 09. 2024	Více info
airbag / zranění	19. 12. 2023	Více info
elektronika / požár	19. 03. 2021	Více info
elektronika / havárie	23. 01. 2020	Více info
elektronika / havárie	23. 01. 2020	Více info
elektronika / havárie	31. 05. 2019	Více info
elektronika / motor	27. 07. 2018	Více info
elektronika / motor	27. 07. 2018	Více info
havárie / podvozek	24. 02. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	alpinweiss 3 – kód 0300
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

13. 10. 2025

Značení skel	NE
--------------	----

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země**Databáze**

Česko	Státní registr vozidel
-------	------------------------

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KABRIOLET
Datum první registrace vozidla	14.06.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	14.06.2010
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	330 D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	BMW
Typ motoru	N57D30A
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	180
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	2993

Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2195
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2195

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	4
Počet míst k sezení	4
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	4580
Šířka celková (mm)	1782
Výška celková (mm)	1384
Rozvor (mm)	2760
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1005/1005
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4070/4070
Ráfky náprava 1	8J X 17 ET34
Pneumatiky náprava 1	8J X 17 ET34; 225/45 R17 91Y
Ráfky náprava 2	8J X 17 ET34
Pneumatiky náprava 2	225/45 R17 91Y
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,2/5,4/5,4
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla:]*19: TŘÍDA A50-X; TYP 303223]*60: Vozidlo již bylo registrováno v jiném státě s datem první registrace xx.xx.xxxx a podléhá technické prohlídce před jeho první registrací v ČR]]* Číslo homologace typu ES e1*2007/46*0316*01]*23: 4]*36: 2 195/2 195]*37: 1 005/1 005; 1 200/1 200]*39: 1 800/1 800]*40: 750/750]*41: 4 070/4 070]*57: AUT CO2: 217/143/170 g/km Variabilní provedení vozidla: #F.1/F.2: 2 270/2 270 – při provozu s přípojným vozidlem #N: 1 315/1 315 – pro zadní nápravu při

provozu s přípojným vozidlem|#N.1: 8J x 17 ET34; 225/45 R17 91W|#N.2: 8,5J x 17 ET37/39; 255/40 R17 94W|#N.1: 8J x 18 ET34; 225/40 R18 88Y|#N.2: 8,5J x 18 ET37/39; 255/35 R18 90Y|#N.1: 8J x 19 ET37; 225/35 R19 88Y|#N.2: 9J x 19 ET39; 255/30 R19 91Y|3.5B x 17; T125/80 R17 kolo pro nouzové dojetí|Sněhové řetězy lze montovat na zadní nápravu jen v souladu s pokyny|výrobce. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|TECHN.ZPŮS.SCHVÁLENA 8.6.2010 BMW VERTRIEBS GMBH OS ČR, PRAHA 5

Emise CO2 (g/km)

170

13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2



Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 08. 2017

Inzerovaný nájezd

88 000 km



Záznam 2/2








Foto

Datum pořízení inzerátu

01. 09. 2017

Inzerovaný nájezd

88 000 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.