

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

9267559168

Datum aktivace kuponu:

05. 02. 2025 15:29:03

Platnost do:

07. 03. 2025 15:29:03

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WBA51AP040CH06174



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

ŘADA 4

Typ karoserie

kupé

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

190 kW

Objem

1998 ccm

Datum výroby

29. 03. 2021

Datum 1. registrace

06. 04. 2021

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:29. 03. 2021 Stáří vozidla:3 roky 10 měsíců Barva vozidla:Tansanitblau II metallic - kód 0C3Z Vyrobeno pro trh:Není k dispozici Strana řízení:Není k dispozici			
	duben		Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:06. 04. 2021 Doba od výroby po 1. registraci:Menší než měsíc			
	duben	10 km	 Německo Záznam tachometru
	září	12 500 km	 Německo Záznam tachometru
	prosinec	12 500 km	 Německo Záznam tachometru
	prosinec	13 000 km	 Česko Evidenční kontrola
Datum kontroly:30. 12. 2021 Číslo protokolu:CZ-3128-21-12-1521			
2022	leden	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:03. 01. 2022 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:06. 04. 2021 Přihlášeno jako:Ojeté Barva vozu při přihlášení:MODRÁ			
	leden	 Česko	Vystavení technického průkazu
	červenec	30 000 km	 Česko Záznam tachometru

2023	květen	59 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	říjen	76 500 km	 Česko	Poškození
2024	květen		 Česko	Poškození
	září		 Česko	Poškození
	prosinec	78 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
2025	únor	83 500 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	10/2023
Země	ČR
Výše škody	56 615 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	76 500 km
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	05/2024
Země	ČR
Výše škody	129 220 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Pravá strana, Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	09/2024
Země	ČR
Výše škody	117 389 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Zadní čelo, Levá zadní strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 05. 02. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 05. 02. 2025
Česko	ANO - ČSOB Leasing, a.s.

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 02. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	ANO
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 02. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	430i
Speciální verze	51AP
Datum výroby	29.03.2021
Barva	Tansanitblau II metallic
Kód barvy	0C3Z
Vybavení	Alcantara sensatec black / blue
Kód vybavení	KGNL
Kód motoru	B48D
Série	G22
SérieE	51AP
Převodovka	Sport automatic gearbox
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Adaptivní M podvozek
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Bez bederní opěrky spolujezdce / opěradla s nastavitelnou šířkou na straně spolujezdce
Ostatní	Blow-By topné těleso
Ostatní	BMW kolo LK dvojpap.797M JB/GG/nouz.sv
Ostatní	BMW Laserlicht

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Dekódování přídatvných funkcí
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Diodový mlhový světlomet
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant Professional
Ostatní	Harman/Kardon Surround Sound System
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Individuální lesk Shadow-Line
Ostatní	Inovační paket
Ostatní	Interiérové lišty hliník Tetragon
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	M aerodynamický paket
Ostatní	M bezpečnostní pás
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M SPORTOVNÍ BRZDA, ČERVENÁ VYSOKÝ LESK
Ostatní	M SPORTOVNÍ PAKET PRO
Ostatní	M Zadní spoiler
Ostatní	Modell M Sport
Ostatní	Nastavení sedadla elektrické s pamětí
Ostatní	Norma výfukových emisí EU6 rde II

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Přístrojová deska Sensatec
Ostatní	Seřízení opěradla šířka opěradla
Ostatní	Sport-automatická převodovka
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	SVĚTLOMETY BMW INDIVIDUAL SHADOW LINE
Ostatní	Systém parkovací asistence Plus
Ostatní	Telefonie s bezdrátovým nabíjením
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Variabilní sportovní volant
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Vysoký lesk Shadow-Line
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	WLAN Hotspot
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	01. 05. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Tansanitblau II metallic - kód 0C3Z
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 02. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AD KUPÉ
Datum první registrace vozidla	06.04.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	03.01.2022
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	430i
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	BAYER. MOT. WERKE AG
Typ motoru	B48B20B
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	190
Zdvihový objem (ccm)	1998
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2030
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2030





Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	4
Počet míst k sezení	4+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 DRUHÁ
Délka celková (mm)	4768
Šířka celková (mm)	1852
Výška celková (mm)	1383


Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2851
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1120/1120
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3630/3630
Ráfky náprava 1	8.0J X 19 ET27
Pneumatiky náprava 1	225/40 R19 93 Y
Ráfky náprava 2	8.5J X 19 ET40
Pneumatiky náprava 2	255/35 R19 96 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	92
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP WLTP
Spotřeba paliva (l/100km)	7
Emise CO2 (g/km)	159

13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	18. 12. 2024
Inzerovaný nájezd	78 000 km





Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.