

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6222918211
Datum aktivace kuponu:	21. 09. 2025 22:57:48
Platnost do:	21. 10. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WBA11AJ060CG90101

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW**Druh vozidla**
osobní**Objem**
2993 ccm**Model**
ŘADA 5**Palivo**
nafta**Datum výroby**
11. 03. 2021**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
210 kW**Datum 1. registrace**
20. 04. 2021 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	03/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		11. 03. 2021	
	Stáří vozidla:		4 roky 6 měsíců	
	Barva vozidla:		mineral-weiss metallic – kód 0A96	
	Vyrobeno pro trh:		Není k dispozici	
	Strana řízení:		Není k dispozici	
	03/2021	5 km	 Německo	Záznam tachometru
	04/2021			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		20. 04. 2021	
	Doba od výroby po 1. registraci:		1 měsíc	
2022	05/2021		 Německo	Poškození
	11/2021	16 000 km		Záznam tachometru
	02/2022		 Německo	Poškození
2023	04/2022	21 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	06/2022	30 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	03/2023	59 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2023	64 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
	08/2023	64 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2023	64 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	10/2023	64 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2023	64 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
	12/2023	66 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		13. 12. 2023	
	Číslo protokolu:		CZ-3512-23-12-0196	

12/2023		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla: 19. 12. 2023 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 20. 04. 2021 Přihlášeno jako: Ojeté Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
12/2023		Česko	Vystavení technického průkazu
2024	01/2024	69 500 km	Záznam tachometru
2025	09/2025	127 000 km	Česko Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	05/2021
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Interiér, Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	02/2022
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 21. 09. 2025
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 24. 09. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 09. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE

Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	530D A
Speciální verze	21AJ
Datum výroby	11.03.2021
Barva	mineral-weiss metallic
Kód barvy	0A96
Vybavení	Leather Dakota/black/Exclusive seam
Kód vybavení	LCFK
Kód motoru	B57P
Série	G31
SérieE	21AJ
Převodovka	Automatic transmission
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Active Guard
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Autom. klimatizace se 4zónovou regulací

Ostatní	Automatická převodovka
Ostatní	BMW klíč s displejem
Ostatní	BMW Laserlicht
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	BMW LK paprsek W 632
Ostatní	Business Package
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	černý vys.lesk Akzent Perlglanz chrom
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Dekódování přídatných funkcí
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant Professional
Ostatní	Flexible car use
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Chrome Line exteriér
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inovační paket
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Kuřácký paket
Ostatní	Luxury Line
Ostatní	Nezávislé topení
Ostatní	Panoramatická střecha elektrická
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Přístrojová deska Sensatec
Ostatní	Rohočky velur
Ostatní	Sada na opravu pneumatiky
Ostatní	Sada radosti ze zimy
Ostatní	Sport.sedadlo
Ostatní	Sport-kožený volant airbag
Ostatní	Střešní lišta stříbrná

Ostatní	Systém parkovací asistence
Ostatní	Systém rekuperace
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	Telefonie s bezdrátovým nabíjením
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Vnější zrcátko automatické stmívání
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Vyhřívání volantu
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	WLAN Hotspot
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	mineral-weiss metallic – kód 0A96
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	21. 09. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	20.04.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	19.12.2023
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	530D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B57D30B
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	210
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	2993
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolena (kg)	2550
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2550

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5

Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	4963
Šířka celková (mm)	1868
Výška celková (mm)	1498
Rozvor (mm)	2975
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1210/1210
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1455/1455
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4550/4550
Ráfky náprava 1	8J X 18 ET30
Pneumatiky náprava 1	245/45 R18 100 Y
Ráfky náprava 2	8J X 18 ET30
Pneumatiky náprava 2	245/45 R18 100 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,9/4/4
Další záznamy	*61: VOZIDLO JE VYBAVENO SPOJOVACÍM ZAŘÍZENÍM TŘÍDY F, URČENÝM VÝHRADNĚ PRO NOSIČ JÍZDNÍCH KOL. ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #19: TŘÍDA A50-X] #N: +150 KG – PRO ZADNÍ NÁPRAVU PŘI PROVOZU S PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: DÁLE JE TECHNICKY MOŽNÉ POUŽITÍ PNEUMATIK NA RÁFCÍCH #N.1-N.2: 7.5J X 17 ET27; 225/55 R17 101Y #N.1-N.2: 7.5J X 17 ET27; 225/55 R17 97H M+S #N.1-N.2: 7.5J X 17 ET27; 225/55 R17 97Y #N.1: 8J X 20 ET29 NEBO 8J X 20 ET30; 245/35 R20 95Y #N.2: 9J X 20 ET44; 275/30 R20 97Y #N.1-N.2: 8J X 19 ET30; 245/40 R19 98H M+S #N.1: 8J X 19 ET30; 245/40 R19 98V M+S #N.2: 9J X 19 ET44; 275/35 R19 100V M+S #N.1-N.2: 8J X 19 ET30; 245/40 R19 98Y #N.1: 8J X 19 ET30; 245/40 R19 98Y #N.2: 9J X 19 ET44; 275/35 R19 100Y #N.1-N.2: 8J X 18 ET30; 245/45 R18 100V M+S #N.1-N.2: 8J X 18 ET30; 245/45 R18 100Y #N.1: 8J X 18 ET30; 245/45 R18 100Y #N.2: 9J X 18 ET44; 275/40 R18 103Y VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A PŘEDPISŮ. DATUM PRVNÍ REGISTRACE DLE TP SRN 20.04.2021
Emise CO2 (g/km)	148

13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.







Záznam 1/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	04. 08. 2023
Inzerovaný nájezd	64 000 km




Záznam 2/8	Foto
Datum pořízení	08. 08. 2023
Inzerovaný nájezd	64 000 km



Záznam 3/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	14. 08. 2023
Inzerovaný nájezd	64 000 km







Záznam 4/8

Foto








Datum pořízení inzerátu




27. 08. 2023

Inzerovaný nájezd

64 000 km







Záznam 5/8

Foto








Datum pořízení inzerátu




10. 09. 2023

Inzerovaný nájezd

64 000 km







Záznam 6/8

Foto







Datum pořízení inzerátu




24. 10. 2023

Inzerovaný nájezd

64 000 km







Záznam 7/8







Foto




















Datum pořízení inzerátu

11. 11. 2023

Inzerovaný nájezd

64 000 km





Záznam 8/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

13. 09. 2025

Inzerovaný nájezd

127 000 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.