

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2108139026
Datum aktivace kuponu:	20. 11. 2025 17:23:15
Platnost do:	20. 12. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBAJB51050WB97075

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 5

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
250 kW

Objem
2998 ccm

Datum výroby
30. 05. 2017

Datum 1. registrace
14. 06. 2017

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	05/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 30. 05. 2017			
	Stáří vozidla: 8 let 5 měsíců			
	Barva vozidla: alpinweiss 3 – kód 0300			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	06/2017		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 14. 06. 2017			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 14. 06. 2017			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	06/2017		 Česko	Vystavení technického průkazu
	06/2017	5 km	 Česko	Záznam tachometru
2018	02/2018	29 500 km		Záznam tachometru
	03/2018	31 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2018		 Česko	Poškození
	05/2018	39 000 km		Záznam tachometru
2019	01/2019	58 000 km		Záznam tachometru
	02/2019	59 500 km		Záznam tachometru
	03/2019	63 000 km		Záznam tachometru
	06/2019	73 500 km		Záznam tachometru
	09/2019		 Česko	Poškození
	11/2019	86 000 km		Záznam tachometru
	12/2019	89 000 km		Záznam tachometru
2020	01/2020	91 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2020	98 500 km		Záznam tachometru
	05/2020	100 000 km		Záznam tachometru

2021

05/2021

114 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3842-21-05-0349

05/2021

114 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-480768-21-05-0181

05/2021

113 500 km

 Česko

Záznam tachometru

06/2021

114 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

07/2021

114 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

22. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3216-21-07-0835

08/2021

114 500 km

Záznam tachometru

10/2021

114 500 km

Záznam tachometru

10/2021

115 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

21. 10. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3849-21-10-1536

12/2021

118 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2022

05/2022

124 500 km

Záznam tachometru

11/2022

135 000 km

 Česko

Poškození

12/2022

137 000 km

Záznam tachometru

2023

05/2023

144 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 05. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3849-23-05-0416

2023	05/2023	144 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:09. 05. 2023 Číslo protokolu:CZ-480238-23-05-0246			
	06/2023	144 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2024		 Česko	Poškození
	05/2024	163 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2024	163 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	07/2024	163 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2024	163 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	10/2024	163 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
2024	Datum kontroly:02. 10. 2024 Číslo protokolu:CZ-3851-24-10-0163			
	12/2024	163 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	01/2025	163 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	02/2025	163 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	04/2025	163 000 km		Záznam tachometru
	05/2025	164 000 km		Záznam tachometru
	05/2025	164 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:13. 05. 2025 Číslo protokolu:CZ-3836-25-05-1111			
	05/2025	164 500 km	 Česko	Měření emisí
2025	Datum kontroly:13. 05. 2025 Číslo protokolu:CZ-480562-25-05-0746			
	09/2025	169 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2025	169 500 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 4

Datum	05/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	106 897 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 4


Datum	09/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	112 052 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 4


Datum	11/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	72 729 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Stav tachometru	135 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

4 / 4

Datum	05/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	88 668 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 20. 11. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 20. 11. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 11. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	BMW SERIES 5(JB51) 3.0 540i xDrive
Motor	2 998 ccm; 3,00 L; 250 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	9,3 / 5,7 / 6,9
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Aktivní kryt motoru s progr.deformací
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Protipokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů

Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 10, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, včetně DVD a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na podlaze, 5,000:1 první převodový stupeň (poměr), 3,200:1 druhý převodový stupeň (poměr), 2,146:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,720:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,314:1 pátý převodový stupeň (poměr), 1,000:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,456:1 zpětný převodový stupeň (poměr), 8HP50, typ – automatická s manuálním režimem, 0,822 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a 0,640

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektronická ruční brzda

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 68

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 8,8 a 1

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Navigační systém: navigace 3D a hlasem, ovládání – tlačítka, zdroj dat – vnitřní paměť/disk, barevný displej, 8,8 " uhlopříčka, dopravní informace

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování dvojité lichoběžníkové závěs se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu a navigace

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Vyhřívání ostřikovače

Wifi síť

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 97, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Typ barvy: černá

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – elektrické a naklápění sedáku – elektrické, el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet

el. nastavení 2, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – elektrické

Koberečky:

Luxusní obložení: hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Sport Line

Bezpečnost

BMW Night Vision

Driving Assistant Plus

Funkčnost

8stupňová sportovní samočinná převodovka Steptronic včetně řadicích pádel na volantu

Asistent dálkových světlometů

Automatické ovládání dveří zavazadlového prostoru

Bezdrátové dobíjení telefonu

BMW Head-Up Display

Komfortní elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce

Multifunkční přístrojový panel

Parkovací asistent Plus

Přídavné 12V zásuvky

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Černé vysoce lesklé obložení interiéru s akcentní lištou Pearl Chrome

Sedadla/potahy sedadel

Aktivní ventilace předních sedadel

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování, LED ukazatelů směru jízdy a BMW Selective Beam

Kola/Pneumatiky

18" kola z lehké slitiny Double-spoke 634, Runflat, Orbit Grey

Dojezdové pneumatiky Runflat

Komfort

4zónová automatická klimatizace

Integrované univerzální dálkové ovládání

Protisluneční ochrana oken (od B-sloupku)

Remote Services

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Navigační systém Professional

Real Time Traffic Info

Zabezpečení vozu

Komfortní přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití klíče

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	01. 11. 2025	Více info
airbag / zranění	13. 09. 2024	Více info
airbag / zranění	08. 05. 2021	Více info
havárie / řízení	11. 10. 2017	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	16. 09. 2017	Více info
brzdy / elektronika	07. 07. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

alpinweiss 3 – kód 0300

Barva při první registraci v CZ

Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 11. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	14.06.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	14.06.2017
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	540i xDRIVE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B58B30A
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	250
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	2998
Emisní třída	EURO 6C
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolena (kg)	2340
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2340

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4936
Šířka celková (mm)	1868
Výška celková (mm)	1479
Rozvor (mm)	2975
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1160/1160
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1270/1270
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4430/4430
Ráfky náprava 1	7.5J X 17 ET27
Pneumatiky náprava 1	7.5J X 17 ET27; 225/55 R17 97Y
Ráfky náprava 2	7.5J X 17 ET27
Pneumatiky náprava 2	225/55 R17 97Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2016/646ZD
Spotřeba paliva (l/100km)	9,5/5,9/5,9
Další záznamy	#N: +135 kg – pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem Variabilní provedení vozidla: #N.1–N.2: 8J X 19 ET30; 245/40 R19 98Y #N.1–N.2: 8J X 18 ET30; 245/45 R18 100Y #N.1: 8J X 20 ET30; 245/35 R20 95Y #N.2: 9J X 20 ET44; 275/30 R20 97Y #N.1: 8J X 19 ET30; 245/40 R19 98Y #N.2: 9J X 19 ET44; 275/35 R19 100Y #N.1: 8J X 18 ET30; 245/45 R18 100Y #N.2: 9J X 18 ET44; 275/40 R18 99Y Dále je technicky možné alternativní použití pneumatik na ráfcích #N.1–N.2: 7.5J X 17 ET27; 225/55 R17 97H M+S #N.1–N.2: 8J X 19 ET30; 245/40 R19 98V M+S #N.1–N.2: 8J X 18 ET30; 245/45 R18 100V M+S Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	164

13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 06. 2021

Inzerovaný nájezd

114 413 km



Záznam 2/13



Foto

Datum pořízení inzerátu

29. 06. 2021

Inzerovaný nájezd

114 413 km



Záznam 3/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 05. 2024

Inzerovaný nájezd

163 000 km

Záznam 4/13




Foto

Datum pořízení inzerátu

05. 06. 2024

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 5/13




Foto

Datum pořízení inzerátu

20. 06. 2024

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 6/13





Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 07. 2024

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 7/13




Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 09. 2024

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 8/13




Foto

Datum pořízení inzerátu

02. 12. 2024

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 9/13




Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 01. 2025

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 10/13




Foto

Datum pořízení inzerátu

01. 02. 2025

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 11/13




Foto

Datum pořízení inzerátu

28. 02. 2025

Inzerovaný nájezd

163 000 km



Záznam 12/13

Foto


Datum pořízení inzerátu

19. 11. 2025

Inzerovaný nájezd

169 740 km





Záznam 13/13


Foto


Datum pořízení inzerátu

20. 11. 2025

Inzerovaný nájezd

169 740 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.