

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6463409268
Datum aktivace kuponu:	12. 10. 2025 17:56:38
Platnost do:	11. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA1N91080J942197

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 1

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
235 kW

Objem
2979 ccm

Datum výroby
27. 06. 2013

Datum 1. registrace
15. 07. 2013

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	06/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 27. 06. 2013			
	Stáří vozidla: 12 let 3 měsíce			
	Barva vozidla: alpinweiss 3 – kód 0300			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	07/2013		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 15. 07. 2013			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 07. 2013			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	07/2013		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2013	11 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2017	06/2017	90 000 km	 Česko	Poškození
	08/2017	90 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 08. 08. 2017			
	Číslo protokolu: CZ-3115-17-08-0171			
	08/2017	90 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 23. 08. 2017			
	Číslo protokolu: CZ-3105-17-08-0901			
2018	11/2018	91 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 23. 11. 2018			
	Číslo protokolu: CZ-3105-18-11-1153			
2019	02/2019	93 500 km	 Česko	Poškození

08/2019

102 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

20. 08. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3105-19-08-0728

08/2019

102 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

20. 08. 2019

Číslo protokolu:

CZ-411005-19-08-0135

11/2019

106 000 km

Záznam tachometru

2021

08/2021

137 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

03. 08. 2021

Číslo protokolu:

CZ-410946-21-08-0023

08/2021

137 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

05. 08. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3102-21-08-0240

2023

08/2023

148 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-410910-23-08-0065

08/2023

148 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3130-23-08-0272

2025

04/2025

162 000 km

 Česko

Poškození

07/2025

163 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 07. 2025

Číslo protokolu:

CZ-410910-25-07-0139

07/2025

163 000 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

24. 07. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3130-25-07-0550

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3

Datum	06/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	23 774 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	90 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 3

Datum	02/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	86 443 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Čelní sklo
Stav tachometru	93 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 3

Datum	04/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	54 925 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	162 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 12. 10. 2025

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 15. 10. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 10. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE

Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	BMW SERIES 1(1N91) 3.0 M135i xDrive
Motor	2 979 ccm; 3,00 L; 235 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	10,8 / 6,1 / 7,8
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkerů
- Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče a umístění na straně spolujezdce
- Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, na straně spolujezdce, inteligentní

Regenerační brzdy

Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC

Systém řízení stability ESP

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy včetně 4-ech chlazených disků

Alternativní pérování sportovní

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Audio AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS a CD včetně MP3

Aut.zapnutí světel při zapnutí motoru

Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze, 4,714:1 první převod. stupeň (poměr), 3,143:1 druhý převod. stupeň (poměr), 2,106:1 třetí převod. stupeň (poměr), 1,667:1 čtvrtý převod. stupeň (poměr), 1,285:1 pátý převod. stupeň (poměr), 1,000:1 šestý převod. stupeň (poměr), 3,295:1 zpětný převod. stupeň (poměr), 8HP45, typ – automatická s manuálním režimem, 0,839 :1 sedmý převod. stupeň (poměr) a 0,667

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Centrální zamykání: dálkové a včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dálkové ovládání audia – na volantu

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností zadní

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 52

Hlavní přístrojové ukazatele: analogové

Kombinovaná anténa

Konsole na podlaze

LED světla: umístění – postranní blinkače

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Multifunkční displej 6,5

Nastavení světel: manuální

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 6

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné dveře na straně řidiče a na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: včetně AUX konektoru

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Barva: nemetalická

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, ukazatele směru

Nárazníky lakované, přední a zadní

Pneumatiky: přední, 225 mm šířka pláště, 40 % profil pláště, rychlostní index Y, 88 index pláště, konvenční typ a 18, pneumatiky: zadní, 245 mm šířka pláště, 35 % profil pláště, rychlostní index Y, 88 index pláště, konvenční typ a 18

Přední kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 7,5 " šířka, zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední světlomety: halogenové žárovka

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 4 a v konfiguraci 2+2

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 1, umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, manuální, manuální, manuální, manuální a manuální

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliník na středové konzoli, hliník na dveřích, hliník na přístrojové desce

Odkládací schránka pod sedadly

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – Alcantara

Úchyt na zavazadla:

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže a nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pre 2 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo zajíždí do podlahy

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Adaptivní M podvozek včetně snížení světlé výšky o 10 mm

Bez označení modelu

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdou funkcí

Vysokotlaké ostřikovače světlometů

Zadní parkovací asistent (PDC)

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Hliníkové prvky obložení interiéru, jemně podélně broušené

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním

Sedadla/potahy sedadel

5místné provedení

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce

Exteriér

Bi-xenonové světlomety

Komfort

Průchozí nakládací systém

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

airbag / zranění

13. 09. 2024

[Více info](#)

airbag / zranění

19. 12. 2023

[Více info](#)

airbag / zranění

16. 04. 2023

[Více info](#)

požár / řízení

09. 12. 2016

[Více info](#)

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

alpinweiss 3 – kód 0300

Barva při první registraci v CZ

Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

12. 10. 2025

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění

KOMBI

Datum první registrace vozidla

15.07.2013

Datum první registrace vozidla v ČR

15.07.2013

Tovární značka

BMW

Obchodní označení

135

Kategorie vozidla

M1

Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	BMW
Typ motoru	N55B30A
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	235
Při otáčkách (ot/min)	5800
Zdvihový objem (ccm)	2979
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolena (kg)	2045
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2045

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4340
Šířka celková (mm)	1765
Výška celková (mm)	1411
Rozvor (mm)	2690
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	0/0
Ráfky náprava 1	7 1/2J X 18 ET45
Pneumatiky náprava 1	7 1/2J X 18 ET45; 225/40 ZR18 88Y
Ráfky náprava 2	8J X 18 ET52
Pneumatiky náprava 2	245/35 ZR18 92Y
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	86
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	459/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	10,8/6,1/6,1
Další záznamy	CO2: 251/142/182 g/km ROZCHOD: 1 511/1 532 #V.9: 459/2012J; EURO 5 Variabilní provedení vozidla: #20-21:

205/50 R17 89H M+S 7Jx17 ET40|225/45 R17 91H M+S 7
1/2Jx17 ET43|225/40 R18 92V M+S 7 1/2Jx18 ET45|#20:
225/35 R19 88Y 7 1/2Jx19 ET45|#21: 245/30 R19 89Y
8Jx19 ET52|#20: 225/40 R18 88Y 7 1/2Jx18 ET45|#21:
245/35 R18 88Y 8Jx18 ET52|Vozidlo plní požadavky zákona č.
56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)

182

13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

10. 08. 2017

Barva vozidla:







bílá







Stav tachometru:

90 072 km

Stav vozidla

Drobné poškození skel i ostatních částí vozidla





Záznam 2/2

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

22. 11. 2019

Barva vozidla:









bílá



Stav tachometru:

106 190 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.