

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3100239623
Datum aktivace kuponu:	13. 11. 2025 15:37:09
Platnost do:	13. 12. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WF05XXGCC5HK11335



Tovární značka
FORD

Druh vozidla
osobní

Objem
1499 ccm

Model
FOCUS

Palivo
nafta

Datum výroby
18. 10. 2017

Typ karoserie
hatchback

Výkon
88 kW

Datum 1. registrace
17. 01. 2018


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	10/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 18. 10. 2017			
	Stáří vozidla: 8 let 1 měsíc			
	Barva vozidla: Frozen White – kód PN3GZ			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
2018	01/2018		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 17. 01. 2018			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 17. 01. 2018			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	01/2018		 Česko	Vystavení technického průkazu
	04/2018	9 500 km		Servisní záznam
	07/2018	21 500 km		Servisní záznam
	10/2018	36 000 km		Servisní záznam
	12/2018	41 500 km		Servisní záznam
2019	04/2019	57 000 km		Servisní záznam
	05/2019	63 000 km		Servisní záznam
	10/2019	76 500 km		Servisní záznam
	12/2019	82 500 km		Servisní záznam
2020	04/2020	94 000 km		Servisní záznam
	07/2020	101 500 km		Servisní záznam
	10/2020			Servisní záznam
2021	04/2021	118 500 km		Servisní záznam
	06/2021	123 000 km		Servisní záznam
2022	01/2022	123 000 km		Servisní záznam

01/2022

123 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 01. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3120-22-01-0521

01/2022

123 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 01. 2022

Číslo protokolu:

CZ-410945-22-01-0281

04/2022

123 000 km

Servisní záznam

04/2022

123 000 km

Servisní záznam

11/2022

123 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

03. 11. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3113-22-11-0068

11/2022

124 500 km

Servisní záznam

11/2022

123 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

28. 11. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3131-22-11-1087

2023

02/2023

123 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

22. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3131-23-02-0874

11/2023

130 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

21. 11. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3114-23-11-1411

11/2023

130 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

21. 11. 2023

Číslo protokolu:

CZ-511010-23-11-0280

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 17

Datum	04/2018
Stav tachometru:	9 500 km
Práce (výčet)	Výměna pneu
	Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 2 / 17

Datum	07/2018
Stav tachometru:	21 500 km
Materiál (výčet)	TESNICI VLOZKA
	FILTR VZDUCHOVY
	FILTR PYLOVY UHL
	FILTR OLEJOVY
	G12 VDK ROT CHL.KAPALINA
	SMES DO OSTRIKOVACU
	OLEJ CASTR FORD MAG 0W-30
	WURTH SPOTREBNI CHEMIE
Práce (výčet)	Mytí + čištění vozu zdarma
	Vl.diagnostika
	Servisní prohlídka vč. oleje
	Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 3 / 17

Datum	10/2018
Stav tachometru:	36 000 km
Materiál (výčet)	ZAVAZI CISTIC BRZD*
Práce (výčet)	Výměna pneu Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 4 / 17

Datum	12/2018
Stav tachometru:	41 500 km
Materiál (výčet)	FILTR PYLOVY UHL FILTR OLEJOVY FILTR VZDUCHOVY TESNICI VLOZKA SMES DO OSTRIKOVACU G12 VDK ROT CHL.KAPALINA OLEJ CASTR FORD MAG 0W-30 WURTH SPOTREBNI CHEMIE
Práce (výčet)	VI.dagnostika – pamet zavad vym. Mytí + čištění vozu zdarma Servisní prohlídka vč. výměny oleje Uvolnění a vyčištění brzdíčů Účinnost brzd zkouška Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 5 / 17

Datum	04/2019
Stav tachometru:	57 000 km
Materiál (výčet)	ZAVAZI CISTIC BRZD*
Práce (výčet)	Výměna pneu Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 6 / 17

Datum	05/2019
Stav tachometru:	63 000 km
Materiál (výčet)	FILTR OLEJOVY FILTR PALIVOVY

FILTR VZDUCHOVY

FILTR PYLOVY UHL

TESNICI VLOZKA

BRZDOVE DESTICKY PREDNI

CISTIC BRZD*

OLEJ CASTR FORD MAG 0W-30

G12 VDK ROT CHL.KAPALINA

SMES DO OSTRIKOVACU

BRZDOVE DESTICKY

WURTH SPOTREBNI CHEMIE

Práce (výčet)

Servisní prohlídka vč. oleje a filtrů

Vl.diagnostika – pamet zavad vym.

Mytí + čištění vozu zdarma

Kolo D+M

Brzdové destičky vpředu D+M

Brzdové destičky vzadu D+M

Účinnost brzd zkouška

Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 7 / 17

Datum 10/2019

Stav tachometru: 76 500 km

Materiál (výčet) ZAVAZI

CISTIC BRZD*

Práce (výčet) Výměna pneu

Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 8 / 17

Datum 12/2019

Stav tachometru: 82 500 km

Materiál (výčet) OLEJ CASTR MAG D FO 0W-30

G12 VDK ROT CHL.KAPALINA

SMES DO OSTRIKOVACU

TESNICI VLOZKA

FILTR PYLOVY UHL

FILTR OLEJOVY

FILTR VZDUCHOVY

CISTIC BRZD*

WURTH SPOTREBNI CHEMIE

Práce (výčet)

Servisní prohlídka vč. oleje a filtrů

Vl.diagnostika – pamet zavad vym.

Mytí + čištění vozu zdarma

Kolo D+M

Uvolnění a vyčištění brzdíčů

Účinnost brzd zkouška

Drobný a pomocný Materiál

Číslo záznamu 9 / 17

Datum 04/2020

Stav tachometru: 94 000 km

Materiál (výčet) ZAVAZI

G12 VDK ROT CHL.KAPALINA

SMES DO OSTRIKOVACU

CISTIC BRZD*

OLEJ CASTR MAG D FO OW-30

Práce (výčet)

Výměna pneu

Číslo záznamu 10 / 17

Datum 07/2020

Stav tachometru: 101 500 km

Materiál (výčet) WURTH SPOTREBNI CHEMIE

SMES DO OSTRIKOVACU LETNI

FILTR OLEJOVY

CISTIC BRZD*

FILTR VZDUCHOVY

FILTR PYLOVY UHL

TESNICI VLOZKA

OLEJ CASTR MAG D FO OW-30

SNIMAC TEPLoty VYF.PLYNU

Práce (výčet)

Servisní prohlídka vč. oleje a filtrů

Vl.diagnostika – pamet zavad vym.

Uvolnění a vyčištění brzdíčů

Účinnost brzd zkouška

Mytí + čištění vozu zdarma

Kolo D+M

Snimac teploty vyfuk.plynu d+n

Číslo záznamu 11 / 17

Datum	10/2020
Materiál (výčet)	ZAVAZI
	CISTIC BRZD*
	205/55/16 BARUM POL5 91H
Práce (výčet)	Výměna pneu

Číslo záznamu 12 / 17

Datum	04/2021
Stav tachometru:	118 500 km
Materiál (výčet)	ZAVAZI
	CISTIC BRZD*
Práce (výčet)	Výměna pneu

Číslo záznamu 13 / 17

Datum	06/2021
Stav tachometru:	123 000 km
Materiál (výčet)	WURTH SPOTREBNI CHEMIE
	G12 VDK ROT CHL.KAPALINA
	SMES DO OSTRIKOVACU LETNI
	FILTR OLEJOVY
	CISTIC BRZD*
	MATICE KOLA FORD
	FILTR VZDUCHOVY
	FILTR PALIVOVY
	FILTR PYLOVY UHL
	TESNICI VLOZKA
	OLEJ CASTR MAG D FO 0W-30
	STERACE SADA FOCUS III
	VENTIL REGENERACE
Práce (výčet)	G – kontrola a seřízení geometrie
	Kolo d+n
	Servisní prohlídka vč. oleje a filtrů
	Vl.dagnostika – pamet zavad vym.
	Uvolnění a vyčištění brzdíčů
	Účinnost brzd zkouška
	Mytí + čištění vozu zdarma
	Stírací lišty d+n
	Ventil regenerace d+n

Číslo záznamu 14 / 17

Datum	01/2022
Stav tachometru:	123 000 km
Materiál (výčet)	WURTH SPOTREBNI CHEMIE G12 VDK ROT CHL.KAPALINA DOT 4 BRZDOVA KAPALINA SMES DO OSTRIKOVACU ZIMNI CISTIC BRZD* OLEJ CASTR MAG D FO 0W-30
Práce (výčet)	STK+ME Kolo d+n Vl.diagnostika – pamet zavad – Regenerace DPF Brzdovou soustavu odvzd. Příprava vozu na STK Uvolnění a vyčištění brzdíčů Účinnost brzd zkouška

Číslo záznamu 15 / 17

Datum	04/2022
Stav tachometru:	123 000 km
Materiál (výčet)	SMES DO OSTRIKOVACU OLEJ CASTR MAG D FO 0W-30 BATERIE 80AH
Práce (výčet)	Vl.diagnostika – pamet zavad vym. Akumulator d+n

Číslo záznamu 16 / 17

Datum	04/2022
Stav tachometru:	123 000 km
Materiál (výčet)	ZAVAZI 205/55/16 BARUM BRAV5 91H CISTIC BRZD*
Práce (výčet)	Výměna pneu /VIP FIX/

Číslo záznamu 17 / 17

Datum	11/2022
Stav tachometru:	124 500 km
Práce (výčet)	Zprostředkování změny MHMP – přepis Evidenční kontrola

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 13. 11. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 13. 11. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 11. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	FORD FOCUS() Titanium 1.5 Duratorq TDCI 120k
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 88 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,8 / 3,6 / 4,1
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkerů
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdové síly EBD
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách senzor na ráfku
- Isofix příprava
- Počet airbagů: 6
- Protipokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
- Systém řízení stability ESP
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

- 12v zásuvka vpředu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
- Anténa
- Asistent rozjezdu do kopce
- Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a programovatelné nastavení
- Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu
- Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání
- Dálkové ovládání audia na volantu
- Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
- Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 53

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay a Android Auto

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: denní svícení a zadní světla

Manuální 6–stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,727:1 první převodový stupeň (poměr), 2,048:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,258:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,919:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,738:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,622:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,818:1 zpětný převodový stupeň (poměr), B6, typ – manuální

Multifunkční displej 8,0 a 2

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači, zadní elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu a klimatizace

Telematika: ročné predplatné – 0,00, počet mesačných poplatkov v cene – 99, Výstraha před kolizí, přes vlastní telefon a systém sledování

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 93, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální, přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
zámek dveří / zranění	06. 03. 2019	Více info
motor / převodovka	11. 01. 2019	Více info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Frozen White – kód PN3GZ
Barva při první registraci v CZ	Bílá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	13. 11. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	17.01.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	17.01.2018
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	FOCUS
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	FORD
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	XWDA
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	88
Při otáčkách (ot/min)	3600
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	193
Maximální hmotnost povolena (kg)	1900
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1900

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4399
Šířka celková (mm)	1823
Výška celková (mm)	1485
Rozvor (mm)	2 648
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	670/670
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3100/3100
Ráfky náprava 1	7.0JX16 ET50.0
Pneumatiky náprava 1	7.0JX16 ET50.0; 205/55 R16 91 H
Ráfky náprava 2	7.0JX16 ET50.0
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91 H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2700
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	4,8/3,6/3,6
Další záznamy	CO2: 124/94/105 G/KM ROZCHOD: 1 554/1 544 #V.9B: 2015/45W; EURO 6 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #11: 4360 #13: 1455 #N.1/N.2: 205/55 R16 91 H 6.5JX16H2OS47.5 #N.1/N.2: 205/55 R16 91 H 6.5JX16H2OS50.0 #N.1/N.2: 205/55 R16 91 QM+S 6.5JX16H2OS50.0 #N.1/N.2: 215/50 R17 91 H 7.0JX17H2OS50.0 #N.1/N.2: 215/55 R16 93 H 6.5JX16H2OS47.5 #N.1/N.2: 215/55 R16 93 H 6.5JX16H2OS50.0 #N.1/N.2: 215/55 R16 93 H 7.0JX16H2OS50.0 #N.1/N.2: 235/40 R18 91 H 8.0JX18H2OS55.0 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	105

14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.