

## Výpis z historie vozidla

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 5347156412            |
| Datum aktivace kuponu:            | 17. 10. 2025 18:43:36 |
| Platnost do:                      | 16. 11. 2025 23:59:59 |

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
SHSRE6770EU001121



Tovární značka  
HONDA

Druh vozidla  
osobní

Objem  
2199 ccm

Model  
CR-V

Palivo  
nafta

Datum výroby  
04. 09. 2013

Typ karoserie  
kombi

Výkon  
110 kW

Datum 1. registrace  
04. 03. 2014

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

|      | Datum                                                    | Stav tachometru | Země                                                                                      | Popis                         |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2013 | 09/2013                                                  | 0 km            |                                                                                           | Vozidlo vyrobeno              |
|      | Datum výroby vozidla: 04. 09. 2013                       |                 |                                                                                           |                               |
|      | Stáří vozidla: 12 let 1 měsíc                            |                 |                                                                                           |                               |
|      | Barva vozidla: Copper – kód YR-580M                      |                 |                                                                                           |                               |
|      | Vyrobeno pro trh: Česko                                  |                 |                                                                                           |                               |
|      | Strana řízení: Nemí k dispozici                          |                 |                                                                                           |                               |
| 2014 | 03/2014                                                  |                 |  Česko   | Přihlášení vozidla v ČR       |
|      | Datum přihlášení vozidla: 04. 03. 2014                   |                 |                                                                                           |                               |
|      | Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 04. 03. 2014 |                 |                                                                                           |                               |
|      | Doba od výroby po 1. přihlášení: 6 měsíců                |                 |                                                                                           |                               |
|      | Přihlášeno jako: Nové                                    |                 |                                                                                           |                               |
|      | Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ                         |                 |                                                                                           |                               |
|      | 03/2014                                                  |                 |  Česko | Vystavení technického průkazu |
|      | 10/2014                                                  | 21 000 km       |                                                                                           | Servisní záznam               |
| 2015 | 09/2015                                                  | 38 500 km       |                                                                                           | Servisní záznam               |
| 2016 | 09/2016                                                  | 55 000 km       |                                                                                           | Servisní záznam               |
| 2017 | 03/2017                                                  | 63 000 km       |                                                                                           | Servisní záznam               |
|      | 10/2017                                                  | 77 000 km       |                                                                                           | Servisní záznam               |

2018

05/2018

91 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

26. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-470322-18-05-0009

05/2018

91 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3759-18-05-0733

08/2018

95 500 km

Servisní záznam

2019

07/2019

114 500 km

Servisní záznam

2020

02/2020

127 500 km

Servisní záznam

05/2020

Servisní záznam

05/2020

133 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

20. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3759-20-05-0576

05/2020

133 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

20. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-570320-20-05-0355

12/2020

Servisní záznam

2021

03/2021

148 000 km

Servisní záznam

03/2021

148 000 km

Servisní záznam

12/2021

161 500 km

Servisní záznam

2022

02/2022

163 500 km

Servisní záznam

05/2022

168 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

17. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3760-22-05-0092

|      |                                       |            |                                                                                          |                 |
|------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | 05/2022                               | 168 500 km |  Česko  | Měření emisí    |
|      | Datum kontroly: 17. 05. 2022          |            |                                                                                          |                 |
|      | Číslo protokolu: CZ-470325-22-05-0076 |            |                                                                                          |                 |
|      | 05/2022                               |            |                                                                                          | Servisní záznam |
|      | 06/2022                               | 171 000 km |                                                                                          | Servisní záznam |
|      | 08/2022                               |            |  Česko  | Poškození       |
|      | 08/2022                               |            |                                                                                          | Servisní záznam |
| 2023 | 01/2023                               |            |                                                                                          | Servisní záznam |
|      | 01/2023                               |            |                                                                                          | Servisní záznam |
|      | 06/2023                               | 191 500 km |                                                                                          | Servisní záznam |
|      | 06/2023                               | 192 000 km |  Česko  | Poškození       |
|      | 07/2023                               |            |                                                                                          | Servisní záznam |
| 2024 | 05/2024                               | 207 000 km |  Česko | STK             |
|      | Typ kontroly: Pravidelná              |            |                                                                                          |                 |
|      | Datum kontroly: 22. 05. 2024          |            |                                                                                          |                 |
|      | Číslo protokolu: CZ-3759-24-05-0526   |            |                                                                                          |                 |
|      | 05/2024                               |            |                                                                                          | Servisní záznam |
| 2025 | 05/2024                               | 207 000 km |                                                                                          | Servisní záznam |
|      | 04/2025                               | 222 000 km |                                                                                          | Servisní záznam |
|      | 08/2025                               |            |                                                                                          | Servisní záznam |

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).

- Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

## Pojistná událost


1 / 2.

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Datum                     | 08/2022                      |
| Země                      | ČR                           |
| Výše pojistného plnění    | 1 815 CZK                    |
| Evidovaná místa poškození | Čelní nebo jiné sklo vozidla |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna                   |

## Pojistná událost

2 / 2

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Datum                     | 06/2023     |
| Země                      | ČR          |
| Výše pojistného plnění    | 24 921 CZK  |
| Evidovaná místa poškození | Levá strana |
| Stav tachometru           | 192 000 km  |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna  |



**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

## Číslo záznamu 1 / 25

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Datum            | 10/2014                         |
| Stav tachometru: | 21 000 km                       |
| Práce (výčet)    | prohlídka typu: AB (udělat vše) |
|                  | starý materiál: vyhodit         |
|                  | ostřík: nedoplňovat             |
|                  | pojistné matice: nemá           |
|                  | zák.vyzvedne ve 13:00 hod.      |

Aktualizace SW

## Číslo záznamu 2 / 25

|                  |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | 09/2015                                                                                                                  |
| Stav tachometru: | 38 500 km                                                                                                                |
| Práce (výčet)    | Prohlídka dle pal. počítače AB.<br>Olej vlastní ve voze.<br>Umytí vozu po prohlídce.<br>Zvuk z HF sady je jako v tunelu. |

## Číslo záznamu 3 / 25

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | 09/2016                                                                                             |
| Stav tachometru: | 55 000 km                                                                                           |
| Práce (výčet)    | Prohlídka dle pal. počítače AB2.<br>Olej vlastní ve voze.<br>Umytí vozu.<br>Oprava zadního stěrače. |

## Číslo záznamu 4 / 25

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | 03/2017                                                                                                                               |
| Stav tachometru: | 63 000 km                                                                                                                             |
| Práce (výčet)    | Prohlídka dle pal. počítače 7.<br>Zákazník uvádí – HF sada – při volání není slyšet (jako v tunelu).<br>Umytí vozu jako po prohlídce. |

## Číslo záznamu 5 / 25

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | 10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stav tachometru: | 77 000 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Práce (výčet)    | prohlídka typu: AB (+ kontrola filtrů)<br>olej: vlastní / v kufru<br>neoriginální vanu do kufru<br>starý materiál: vyhodit<br>výměna předních gumiček stěračů<br>výměna podznaček<br>ostřík: nedoplňovat<br>kontrola tlaků v pneu<br>pojistné matice: nejsou<br>odstranění všech neplatných dálničních známek<br>umytí a vysátí |

zjištění budoucích servisních intervalů:

zák.vyzvedne ve 13:00 hod.

## Číslo záznamu 6 / 25

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | 08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stav tachometru: | 95 500 km                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Práce (výčet)    | Prohlídka dle pal. počítače AB5.<br>Olej vlastní ve voze.<br>Vana do kufru – neoriginální.<br>Celková kontrola vozu před cestou.<br>Nefunkční druhý klíč – nakódování (oba klíče přiloženy).<br>Nastavit zamykání vozu na jedno stisknutí tlačítka.<br>Umytí vozu po prohlídce. |

## Číslo záznamu 7 / 25

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | 07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stav tachometru: | 114 500 km                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Práce (výčet)    | prohlídka typu: AB4 – udělat co bude potřeba<br>olej: Petronas<br>starý materiál: vyhodit<br>ostřík: nedoplňovat<br>kontrola tlaků v pneu<br>pojistné matice: nejsou<br>odstranění všech neplatných dálničních známek<br>zjištění budoucích servisních intervalů:<br>731/505 497 – Martin Vilém Novotný |

## Číslo záznamu 8 / 25

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum            | 02/2020                                                                                                            |
| Stav tachometru: | 127 500 km                                                                                                         |
| Materiál (výčet) | OMV BIXXOL 5W30 SPECIAL UP<br>Olejový filtr<br>Kabinový filtr, aktivní uhlí<br>Vzduchový filtr<br>Brzdové destičky |
| Práce (výčet)    | DESTIČKY ZADNÍ VYMĚNIT<br>Servisní prohlídka<br>Drobný jednicový materiál                                          |

## Číslo záznamu 9 / 25

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Datum            | 05/2020                   |
| Materiál (výčet) | Šroub kola                |
| Práce (výčet)    | PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK  |
|                  | KO PŘ. NÁPRAVY            |
|                  | EMISE DIESEL              |
|                  | STK                       |
|                  | ZKUŠEBNÍ JÍZDA            |
|                  | Drobný jednicový materiál |

## Číslo záznamu 10 / 25

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Datum            | 12/2020                   |
| Materiál (výčet) | Baterie Bosch 70Ah EFB    |
| Práce (výčet)    | BATERIE VÝMĚNA            |
|                  | Drobný jednicový materiál |

## Číslo záznamu 11 / 25

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Datum            | 03/2021                         |
| Stav tachometru: | 148 000 km                      |
| Materiál (výčet) | Klipsy                          |
|                  | Klipsy (1KS=1 SÁČEK)            |
| Práce (výčet)    | Lakování, lak materiál + práce  |
|                  | Práce viz. Audatex              |
|                  | Zápůjčka vozidla po dobu opravy |
|                  | Drobný jednicový materiál       |

## Číslo záznamu 12 / 25

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Datum            | 03/2021                        |
| Stav tachometru: | 148 000 km                     |
| Materiál (výčet) | Palivový filtr                 |
|                  | Olejevý filtr                  |
|                  | Kabinový filtr, aktivní uhlí   |
|                  | Vzduchový filtr                |
|                  | Destičky brzdové přední sada   |
|                  | Brzdový kotouč přední          |
|                  | ODMASTOVAC                     |
| Práce (výčet)    | DESTIČKY PŘEDNÍ VYMĚNIT        |
|                  | KOTOUČE BRZDOVÉ PŘEDNÍ VYMĚNIT |
|                  | Servisní prohlídka             |

Zápůjčka vozidla po dobu opravy

Servis brzdového systému

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 13 / 25

Datum 12/2021

Stav tachometru: 161 500 km

Materiál (výčet) Kabinový filtr, aktivní uhlí

Loketní opěrka

Kapalina chladicí

Práce (výčet) FILTR KABINOVÝ VYMĚNIT

KLIMATIZACE DESINFEKCE

KAPALINA CHLADÍCÍ VYMĚNIT

VÝMĚNA LOKETNÍ OPĚRKY

Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 14 / 25

Datum 02/2022

Stav tachometru: 163 500 km

Materiál (výčet) Řemen drážkový

Napínací jednotka řemene

kapalina brzdová

Práce (výčet) KAPALINA BRZDOVÁ VÝMĚNA + ODVZDUŠNĚNÍ

D\_M DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE

Zápůjčka vozidla po dobu opravy 8.2 - 10.2.2022

Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 15 / 25

Datum 05/2022

Práce (výčet) PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK

STK

EMISE DIESEL

## Číslo záznamu 16 / 25

Datum 06/2022

Stav tachometru: 171 000 km

Materiál (výčet) Čistič klimatizace

OMV BIXXOL 5W30 SPECIAL UP

Práce (výčet)

Olejový filtr  
Chladivo R134a  
Filtr kabinový  
Servisní prohlídka  
Servis klimatizace  
Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 17 / 25

Datum 08/2022  
Materiál (výčet) Stěrače přední  
Práce (výčet) MECHANICKÉ PRÁCE  
Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 18 / 25

Datum 01/2023  
Materiál (výčet) ODMASTOVAC  
Dezinfekce klimatizace sprej  
Brzdové destičky  
Chladivo R134a  
Kotouč brzdový  
Sada brzd. čelistí  
Práce (výčet) DESTIČKY ZADNÍ VYMĚNIT  
ČELIST ZADNÍ VYMĚNIT  
KOTOUČE ZADNÍ VYMĚNIT  
KLIMATIZACE – SERVIS  
ZKUŠEBNÍ JÍZDA  
Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 19 / 25

Datum 01/2023  
Materiál (výčet) ODMASTOVAC  
Sada koberců  
Zámek sedadla  
Doraz tlumiče  
Tlumič pérování PP  
Tlumič pérování LP  
Guma pružiny  
Podložka pružiny  
Sada uložení tlumiče

Práce (výčet)

Tlumič pérování zadní

Sada příslušenství tlumiče

výměna zámku zadního sedadla

TLUMIČE PŘEDNÍ VÝMĚNA

TLUMIČE ZADNÍ VÝMĚNA

ULOŽENÍ TLUMIČŮ HORNÍ VÝMĚNA

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 20 / 25

Datum

06/2023

Stav tachometru:

191 500 km

Materiál (výčet)

SMES DO OSTRIKOVACE

ODMASTOVAC

Olej motorový 5W30 LL

Olejový filtr

Filtr kabinový

Olej převodový

Manžeta poloosy

kroužek těsnící

Práce (výčet)

SERVISNÍ PROHLÍDKA S VÝMĚNOU OLEJE

D\_M NÁPLNĚ ZADNÍ NÁPRAVY

MANŽETA KLOUBU POLOOSY PP KOLA VÝMĚNA

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Drobný jednicový materiál

## Číslo záznamu 21 / 25

Datum

07/2023

Materiál (výčet)

Dveře

Lišta dveří venkovní

Lem dveří – plastový

Lišta rámu dveří – vnitřní

Lišta ozdobná chrom

Folie dveří – pod tapec

Práce (výčet)

Práce viz. Audatex

Lakování, lak materiál + práce

ostatní náklady

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 22 / 25

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Datum         | 05/2024                  |
| Práce (výčet) | PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK |
|               | STK                      |
|               | EMISE DIESEL             |

Číslo záznamu 23 / 25

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Datum            | 05/2024                               |
| Stav tachometru: | 207 000 km                            |
| Materiál (výčet) | KAPALINA BRZDOVA                      |
|                  | SMES DO OSTRIKOVACE                   |
|                  | ODMASTOVAC                            |
|                  | Dezinfekce klimatizace sprej          |
|                  | Olej motorový 5W30 LL                 |
|                  | Sprej                                 |
|                  | Palivový filtr                        |
|                  | Olejový filtr                         |
|                  | Chladivo R134a                        |
|                  | Filtr kabinový                        |
|                  | Filtr vzduchový                       |
|                  | Těsnění                               |
|                  | Páska stahovací na manžety            |
|                  | kroužek těsnící                       |
| Práce (výčet)    | SERVISNÍ PROHLÍDKA s výměnou oleje    |
|                  | KAPALINA BRZDOVÁ VÝMĚNA + ODVZDUŠNĚNÍ |
|                  | KLIMATIZACE – SERVIS                  |
|                  | Drobný jednicový materiál             |

Číslo záznamu 24 / 25

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Datum            | 04/2025               |
| Stav tachometru: | 222 000 km            |
| Materiál (výčet) | O-KROUZEK těsnící     |
|                  | ODMASTOVAC            |
|                  | Olej motorový 5W30 LL |
|                  | bosch stěrače         |
|                  | Baterie               |
|                  | Olejový filtr         |
|                  | Filtr kabinový        |
|                  | Stěrač zadní          |

Práce (výčet)

SERVISNÍ PROHLÍDKA S VÝMĚNOU OLEJE

BATERIE VÝMĚNA

DIAGNOSTIKA

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 25 / 25

Datum

08/2025

Materiál (výčet)

Sestava spínače spojky

Práce (výčet)

DIAGNOSTIKA

kontrola elektroinstalace

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Drobný jednicový materiál

**Poznámka:** V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 17. 10. 2025



Nizozemsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Česko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Slovensko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Maďarsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Rumunsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Slovinsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Ukrajina – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Kanada – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Soukromé databáze\*

NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země  | Ke dni: 17. 10. 2025 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE – není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 17. 10. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens (dříve ALD)               | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH Partners s.r.o.             | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | NE           |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESSOX LEASING                    | NE           |
| FCE Credit, s.r.o.               | NE           |
| GMAC                             | NE           |
| Home Credit CZ                   | NE           |
| Home Credit SK                   | NE           |
| HoppyGo (carsharing *)           | NE           |
| IMPULS-Leasing                   | NE           |
| Leasing České Spořitelny         | NE           |
| Mercedes-Benz                    | NE           |
| MONETA Auto                      | NE           |
| MONETA Leasing                   | NE           |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Oberbank Leasing    | NE |
| Raiffeisen Leasing  | NE |
| Toyota FS Czech     | NE |
| UniCredit Leasing   | NE |
| UNILEASING a.s.     | NE |
| VEXCAR              | NE |
| VWFS                | NE |
| ZASTAV TO           | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Vozidlo          | HONDA CR-V() 2.2i DTEC Elegance 4WD |
| Motor            | 2 199 ccm; 2,20 L; 110 kW           |
| Palivo           | nafta                               |
| Spotřeba l/100km | 6,5 / 5,1 / 5,6                     |
| Převodovka       | manuální; 6 převodových stupňů      |

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS                                                                                                                             |
| Automatické spuštění všech blinkerů                                                                                             |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ        |
| Boční airbagy vpředu                                                                                                            |
| Brzdový asistent BAS                                                                                                            |
| Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech |
| Elektronické rozdělení brzdné síly EBD                                                                                          |
| Hlavové airbagy přední a zadní sedadla                                                                                          |
| Indikace nízkého tlaku v pneumatikách                                                                                           |
| Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním                      |
| Isofix příprava                                                                                                                 |
| Program stabilizace přívěsu                                                                                                     |
| Protipokluzový systém ETC                                                                                                       |

## Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

### Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na přístrojové desce, 3,933:1 první převodový stupeň (poměr), 2,037:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,250:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,928:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,777:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,653:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,008:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ – manuální

Multifunkční displej 5,0

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogové

Režimy řízení včetně nastavení motoru

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Střešní anténa

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

#### Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Dětské zrcátko

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display a pylový filtr

#### Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Elektricky sklopná zrcátka

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index T, index nosnosti: 96, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

#### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

#### Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 1, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – elektrické, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na přístrojové desce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápění sedák dělený, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

## Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce   | Datum vyhlášení | Detail                    |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| airbag / zranění | 11. 08. 2019    | <a href="#">Více info</a> |
| airbag / zranění | 19. 01. 2019    | <a href="#">Více info</a> |
| airbag / zranění | 22. 04. 2016    | <a href="#">Více info</a> |
| brzdy / podvozek | 07. 03. 2014    | <a href="#">Více info</a> |

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla                   |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Barva dle výrobce vozidla       | Copper – kód YR-580M |
| Barva při první registraci v CZ | Hnědá metalíza       |

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Informace o provedeném značení skel | 17. 10. 2025 |
|-------------------------------------|--------------|

Značení skel

NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

#### Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 04.03.2014

Datum první registrace vozidla v ČR 04.03.2014

Tovární značka HONDA

Obchodní označení CR-V

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla HONDA

Výrobce motoru HONDA

Typ motoru N22B4

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 110

Při otáčkách (ot/min) 4000

Zdvihový objem (ccm) 2199

Emisní třída EURO 5B

Barva karoserie HNĚDÁ

Maximální rychlost (km/h) 190

Maximální hmotnost povolená (kg) 2200

Maximální hmotnost přípustná (kg) 2200

#### Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Maximální zatížení střechy (kg) 80

Počet náprav – z toho poháněných 2 – 2

Délka celková (mm) 4570

Šířka celková (mm) 1820

|                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška celková (mm)                                   | 1685                                                                                                                                                                                      |
| Rozvor (mm)                                          | 2630                                                                                                                                                                                      |
| Ložná plocha délka (mm)                              | 0                                                                                                                                                                                         |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 1170/1170                                                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 1055/1055                                                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)   | 2000/2000                                                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 600/600                                                                                                                                                                                   |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)            | 4200/4200                                                                                                                                                                                 |
| Ráfky náprava 1                                      | 17 X 6 1/2 J ET 50                                                                                                                                                                        |
| Pneumatiky náprava 1                                 | 17 X 6 1/2 J ET 50; 225/65 R17 96T                                                                                                                                                        |
| Ráfky náprava 2                                      | 17 X 6 1/2 J ET 50                                                                                                                                                                        |
| Pneumatiky náprava 2                                 | 225/65 R17 96T                                                                                                                                                                            |
| Brzdy provozní                                       | ANO                                                                                                                                                                                       |
| Brzdy parkovací                                      | ANO                                                                                                                                                                                       |
| Hluk stojícího vozidla (db)                          | 72                                                                                                                                                                                        |
| Při otáčkách (ot/min)                                | 3000                                                                                                                                                                                      |
| Hluk za jízdy (db)                                   | 71                                                                                                                                                                                        |
| Spotřeba předpis                                     | 459/2012J                                                                                                                                                                                 |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 0                                                                                                                                                                                         |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 6,5/5,1/5,1                                                                                                                                                                               |
| Další záznamy                                        | CO2: 171/136/149 G/KM   VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:<br>*44-45: 18 X 7 J ET 50; 225/60 R18 96T   19 X 7 1/2 J ET<br>50; 245/45 R19 96T   VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.<br>56/2001 SB. |
| Emise CO2 (g/km)                                     | 149                                                                                                                                                                                       |

## 14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.