

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0568591574
Datum aktivace kuponu:	09. 05. 2025 23:36:10
Platnost do:	08. 06. 2025 23:36:10

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WDD2052041F391697

Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZDruh vozidla
osobníObjem
2143 ccmModel
CPalivo
naftaDatum výroby
13. 05. 2016Typ karoserie
kombiVýkon
125 kWDatum 1. registrace
15. 06. 2015 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	06/2015			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:			15. 06. 2015
2016	05/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			13. 05. 2016
	Stáří vozidla:			8 let 11 měsíců
	Barva vozidla:			Obsidian black – metallic finish – kód 197
	Vyrobeno pro trh:			Německo
	Strana řízení:			levostranné
2017	03/2017	24 500 km		Záznam tachometru
	10/2017	47 500 km		Záznam tachometru
2018	03/2018		 Německo	Poškození
	08/2018	73 000 km		Záznam tachometru
2019	11/2019	98 500 km		Záznam tachometru

2024

07/2024

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	22. 07. 2024
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	15. 06. 2015
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ČERNÁ

07/2024

205 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:	22. 07. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3126-24-07-1664

07/2024

 Česko

Vystavení technického průkazu

10/2024

212 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2018
Země	Německo
Výše škody	3 303 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 09. 05. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 05. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 05. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	C 220 BlueTEC Wagon / C 220 d Wagon
Datum výroby	13.05.2016
Datum odeslání	13.05.2016
Směrnice EU	e1*2001/116*0457*31
Kód barvy	197
Barva	Obsidian black – metallic finish
Kód Čalounění	301
Čalounění	Fabric – black / anthracite
Kód motoru	A651
Palivo	DIESEL
Výrobní závod	P0670
Číslo dílu – motor	A6510109418
Číslo dílu – převodovka	2052705501
Sériové číslo motoru	65192133535695
Sériové číslo převodovky	72290808271548
Země	Spolková republika Německo
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Adaptivní blikající brzdové světlo
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Akustické zasklení
Ostatní	Analogové hodiny
Ostatní	Anténa GPS
Ostatní	Automatic high beam control plus (ihc+)
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	Automatická 7stupňová převodovka
Ostatní	Automatická klimatizace (THERMATIC)
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny
Ostatní	Bez typového označení na víku zavazadlového prostoru
Ostatní	BLUETEC
Ostatní	Collision warning system with fcw-stop active brake application
Ostatní	Com module (available as of production 10/2012), live traffic information
Ostatní	COMAND APS NTG5/NTG5.5
Ostatní	Communication navigation system (cns), information communication system (ics), ecall europe emergency call system
Ostatní	Control code for air filter incl. sieve

Ostatní	Control code for sales
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	Čištění výfukových plynů vznětového motoru BlueTEC SCR generace 2
Ostatní	Dešťový senzor
Ostatní	Direct starting / eco start/stop function
Ostatní	Držák nápojů
Ostatní	DVD přehrávač s regionálním kódem 2 Evropa, Japonsko
Ostatní	Elektricky sklopná vnější zrcátka vlevo a vpravo
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – exterior
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – interior
Ostatní	Euro 6 technology coc document – with motor vehicle registration certificate, part 2
Ostatní	FABRIC
Ostatní	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ostatní	Filtr sazí vznětového motoru
Ostatní	Front lumbar support adjustment
Ostatní	GERMANY
Ostatní	HANDS-FREE ACCESS
Ostatní	Head unit for europe/cis states/mongolia
Ostatní	Hew package of measures
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU – němčina
Ostatní	KEYLESS GO
Ostatní	KEYLESS-Start
Ostatní	Kolenní airbag
Ostatní	Kompresor klimatizace s magnetickou spojkou
Ostatní	KONSTRUKČNÍ ŘADA 205
Ostatní	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
Ostatní	LEFT-HAND DRIVE
Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Light-alloy wheel 5-double-spoke design 17" all-round
Ostatní	MB-Mobilo with DSB and GGD
Ostatní	Memory package (driver's seat, steering column and mirrors)
Ostatní	Metalický lak – černá obsidián
Ostatní	Mikrobus
Ostatní	Možnost proložení
Ostatní	Multi-year free map updates
Ostatní	No code designations currently available
Ostatní	Ochrana chodců – aktivní kapota motoru
Ostatní	Operating instructions and service booklet-german
Ostatní	Orientační osvětlení

Ostatní	Paket odkládacích prvků
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Palivová nádrž s velkým objemem 1
Ostatní	Paper management for rowi certification
Ostatní	Pevný střešní nosič s chromovaným designem
Ostatní	Pneumatiky pro nouzovou jízdu
Ostatní	Podvozek Avantgarde/Standard
Ostatní	Pravá přední poloosa
Ostatní	Přehrávač DVD
Ostatní	Rear seat belt status indicator
Ostatní	Remote Online
Ostatní	Rozpoznávání dopravních značek
Ostatní	Řídicí kód závodu
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Sada – Osvětlení vnitřního prostoru
Ostatní	Sada KEYLESS-GO
Ostatní	Sada pro univerzální telefonování
Ostatní	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti
Ostatní	Sklo s tmavým tónováním
Ostatní	Soundsystém Premium
Ostatní	SPEED + LOAD INDEX 94W
Ostatní	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
Ostatní	Světlomety LED dynamické, pravostranný provoz
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	Telefonní anténa
Ostatní	Tempomat
Ostatní	TEXTILIE – ČERNÁ BARVA / ANTRACIT
Ostatní	Touchpad with rotary pushbutton
Ostatní	Trim elements – black ash wood
Ostatní	Univerzální komunikační rozhraní (UCI)
Ostatní	Větší palivová nádrž SCR
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové černé
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Vznětový motor R4 M651
Ostatní	Yom x5/1
Ostatní	Yom x5/2
Ostatní	Zadní náprava
Ostatní	Základní služby Mercedes connect me
Ostatní	Zdvihový objem 2,2 l

Ostatní Zkrácený chladicí modul

Ostatní Značení i-size (nástupce ISOFIX)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	20. 12. 2024	Více info
havárie / řízení	05. 02. 2023	Více info
palivo / požár	09. 01. 2022	Více info
havárie / karoserie	31. 05. 2021	Více info
motor / požár	22. 05. 2021	Více info
motor / požár	12. 03. 2021	Více info
airbag / zranění	21. 09. 2020	Více info
havárie / řízení	03. 02. 2019	Více info
elektronika / výbava	20. 01. 2019	Více info
havárie / karoserie	23. 09. 2018	Více info
airbag / havárie	08. 12. 2017	Více info
motor / požár	10. 10. 2017	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	25. 05. 2017	Více info
brzdy / havárie	30. 09. 2016	Více info
havárie / karoserie	16. 09. 2016	Více info
motor / palivo	16. 09. 2016	Více info
motor / požár	05. 08. 2016	Více info
havárie / palivo	20. 05. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Obsidian black – metallic finish – kód 197

Barva při první registraci v ČR

ČERNÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	09. 05. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.06.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	22.07.2024
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	C 220 D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	DAIMLER
Výrobce motoru	DAIMLER
Typ motoru	651921
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	125
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	2143
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	229
Maximální hmotnost povolena (kg)	2190
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2190

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
-------------------	---

Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 DRUHÁ
Délka celková (mm)	4771
Šířka celková (mm)	1839
Výška celková (mm)	1467
Rozvor (mm)	2840
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1045/1045
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1175/1175
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4050/4050
Ráfky náprava 1	6.5JX16H2 ET38
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 92V
Ráfky náprava 2	6.5JX16H2 ET38
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	4,4000000000000004

Další záznamy






ZEMĚ PŮVODU – SRN, RZ: BÖ PH181, TP: FP638217 II
VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #11: MIN. 4707 | #12: MIN. 1810 | #13: MIN. 1435 | #P.2/P.4: 125/3000–4200 | #N.1–N.2: 7.5JX18H2 ET44, 225/45 R18 95H XL M+S | 7JX17H2 ET48.5, 225/50 R17 94W | 7JX16H2 ET48, 225/55 R16 95V | #N.1: 7.5JX19H2 ET44, 225/40 R19 93Y XL | 7.5JX18H2 ET44, 225/45 R18 95Y XL | 7JX17H2 ET48.5, 225/50 R17 94W | #N.2: 8.5JX19H2 ET56.5, 245/35 R19 93Y XL | 8.5JX18H2 ET56, 245/40 R18 97Y XL | 8JX17H2 ET54, 245/45 R17 95W | VOZIDLO JE VYBAVENO RADAROVÝM ZAŘÍZENÍM S KRÁTKÝM DOSAHEM (24 GHZ). . | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. | I, ZEMĚ PŮVODU – SRN, RZ: BÖ PH181, TP: FP638217 „ VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:\n, #11: MIN. 4707\n, #12: MIN. 1810\n, #13: MIN. 1435\n, #P.2/P.4: 125/3000–4200\n, #N.1–N.2: 7.5JX18H2 ET44, 225/45 R18 95H XL M+S\n, 7JX17H2 ET48.5, 225/50 R17 94W\n, 7JX16H2 ET48, 225/55 R16 95V\n, #N.1: 7.5JX19H2 ET44, 225/40 R19 93Y XL\n, 7.5JX18H2 ET44, 225/45 R18 95Y XL\n, 7JX17H2 ET48.5, 225/50 R17 94W\n, #N.2: 8.5JX19H2 ET56.5, 245/35 R19 93Y XL\n, 8.5JX18H2 ET56, 245/40 R18 97Y XL\n, 8JX17H2 ET54, 245/45 R17 95W\n, VOZIDLO JE VYBAVENO RADAROVÝM ZAŘÍZENÍM S KRÁTKÝM DOSAHEM (24 GHZ). .\n, \n, VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.\n, \n,

Emise CO2 (g/km)	114
------------------	-----

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 10. 2024
Inzerovaný nájezd	212 000 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.