

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9562313866
Datum aktivace kuponu:	03. 09. 2025 16:04:08
Platnost do:	03. 10. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WDD2132801A738499



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1991 ccm**Model**
E**Palivo**
benzín**Datum 1. registrace**
22. 10. 2019**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
145 kW


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	10/2019			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:			22. 10. 2019
2020	06/2020	19 000 km		Záznam tachometru
2021	05/2021	34 500 km		Záznam tachometru
2022	04/2022	58 500 km		Záznam tachometru
2023	01/2023	82 000 km		Záznam tachometru
2024	01/2024	110 000 km		Záznam tachometru
	10/2024	133 500 km		Záznam tachometru
	10/2024	137 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:			30. 10. 2024
	Číslo protokolu:			CZ-3307-24-10-4559
	11/2024		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			04. 11. 2024
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			22. 10. 2019
	Přihlášeno jako:			Ojeté
	Barva vozu při přihlášení:			ŠEDÁ
	11/2024		 Česko	Vystavení technického průkazu
2025	09/2025	152 500 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 03. 09. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 10. 09. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 09. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	E 200 Wagon
Datum odeslání	24.09.2019
Směrnice EU	e1*2007/46*1560*15
Kód barvy	992
Barva	Selenite gray – metallic finish
Kód Čalounění	301
Čalounění	Fabric – black / anthracite
Kód motoru	A264
Objem(l)	2,00
Palivo	GASOLINE
Výrobní závod	P0500
Číslo dílu – motor	A2640106403
Číslo dílu – převodovka	2572700000
Sériové číslo motoru	26492030210814
Sériové číslo převodovky	72500802979578
Země	Spolková republika Německo
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	12 v socket in load compartment
Ostatní	Adaptivní blikající brzdové světlo
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Ambientní osvětlení Premium
Ostatní	Analogové hodiny
Ostatní	Anténa GPS
Ostatní	asistent mrtvého úhlu

Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	Automatická 9stupňová převodovka
Ostatní	Automatická klimatizace (THERMATIC)
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny
Ostatní	Center console in black open-pore ash wood (2a70)
Ostatní	Centrální displej High (od 11.5 palce)
Ostatní	Collision warning system with fcw-stop active brake application
Ostatní	Control code for brake system, control code ntg 4.5
Ostatní	Control code for conversion to wltp with rde
Ostatní	Control code for sales
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	Digital radio standard dab (digi. audio broadc.)
Ostatní	DISPLACEMENT 2.0 LITER
Ostatní	Držák nápojů
Ostatní	Elektricky sklopná vnější zrcátka vlevo a vpravo
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – exterior
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – interior
Ostatní	Euro 6 technology coc document – with motor vehicle registration certificate, part 2
Ostatní	FABRIC
Ostatní	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ostatní	Front lumbar support adjustment
Ostatní	Fuel tank packages for euro-6d standard
Ostatní	GERMANY
Ostatní	Head unit for europe/cis states/mongolia
Ostatní	HERMES – komunikační modul LTE
Ostatní	Hlukové limity podle ECE R51-03
Ostatní	Chladicí prostředek alternativní
Ostatní	Index rychlosti / zatížení 100V XL
Ostatní	Integrace smartphonu Android Auto
Ostatní	Integrace smartphonu Apple Carplay
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU – němčina
Ostatní	Kolenní airbag
Ostatní	Konstrukční řada 213
Ostatní	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
Ostatní	Kuřácký paket
Ostatní	LEFT-HAND DRIVE
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Light-alloy wheel 5 double-spoke star design 18" "all-round"
Ostatní	Maska chladiče specifická pro AMG, zatmavená
Ostatní	MB-Mobilo with DSB and GGD

Ostatní	MBUX Navigation Plus
Ostatní	Mercedes-Benz Connect – monitoring vozidla (Hermes)
Ostatní	Mercedes-benz connect – services for navigation
Ostatní	Mercedes-Benz Connect – Služby pro nastavení vozidla(Hermes)
Ostatní	Metalický lak – šedá selenit
Ostatní	Mikrobus
Ostatní	Množství paliva pro odvoz příjemcem
Ostatní	Motor se sníženým výkonem
Ostatní	Možnost proložení
Ostatní	No code designations currently available
Ostatní	Noční paket
Ostatní	Ochrana chodců – aktivní kapota motoru
Ostatní	Operating instructions and service booklet-german
Ostatní	Ostřík skel vyhříváný
Ostatní	Ovládání softwaru pro bezvýkonovou polohu v poloze "D"
Ostatní	Paket Ergonomie
Ostatní	Paket odkládacích prvků
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Palivová nádrž s velkým objemem 1
Ostatní	Parkovací paket
Ostatní	Pevný střešní nosič
Ostatní	Pneumatiky pro nouzovou jízdu
Ostatní	Podvozek Avantgarde/Standard
Ostatní	Pravá přední poloosa
Ostatní	Pre-installation for digital radio standard dab/dmb
Ostatní	PRE-SAFE®
Ostatní	Předpříprava integrace smartphonu s odkazem na MB
Ostatní	Předpříprava pro dovybavení navigací
Ostatní	Přestavba ovládání asistenčních systémů na volantu
Ostatní	Příprava pro Live Traffic Information
Ostatní	R4 zážehový motor M264
Ostatní	Rádio Audio 20 bez možnosti navigace NTG5.5
Ostatní	Rear seat belt status indicator
Ostatní	Reflexní vesta řidiče
Ostatní	Řídicí kód W50 pro PPS-int. spotřeba
Ostatní	Řídicí kód W50 pro PPS-interní spotřeba
Ostatní	Řídicí kód změny hodnot WLTP
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Sada – Osvětlení vnitřního prostoru
Ostatní	Sada pro integrování smartphonu

Ostatní	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti
Ostatní	Sklo s tmavým tónováním
Ostatní	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
Ostatní	Sport steering wheel – leather
Ostatní	Statické světlomety LED, pravostranný provoz
Ostatní	Stupeň zatížení skeletu karoserie 1/1.5
Ostatní	Systém tísňového volání eCall
Ostatní	Technologie 48 V
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	Telefonní anténa
Ostatní	TEXTILIE – ČERNÁ BARVA / ANTRACIT
Ostatní	Tlačítka řazení na volantu/pádla řazení na volantu – lakovaná
Ostatní	Trim elements – black ash wood
Ostatní	Uprated power variant 1
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové šedé
Ostatní	Výfuková soustava s filtrem částic zážehového motoru generace 2.0
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Yom x9/1
Ostatní	Zadní bezp.pás s omezovačem a komfortním popruhem
Ostatní	Zadní náprava
Ostatní	Zimní pneumatiky M+S, čtyři kusy
Ostatní	Značení i-size (nástupce ISOFIX)
Ostatní	Zpětná kamera
Ostatní	Žaluzie chladiče

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Selenite gray – metallic finish – kód 992
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

03. 09. 2025

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	22.10.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	04.11.2024
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	E 200
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	MERCEDES-BENZ
Výrobce motoru	MERCEDES-BENZ
Typ motoru	264920
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	145
Při otáčkách (ot/min)	6100
Zdvihový objem (ccm)	1991

Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	231
Maximální hmotnost povolena (kg)	2475
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2475

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	5005
Šířka celková (mm)	1907
Výška celková (mm)	1494
Rozvor (mm)	2939
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1385/1385
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2100/2100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4675/4675
Ráfky náprava 1	7.5Jx17 ET40
Pneumatiky náprava 1	225/55 R17 97Y
Ráfky náprava 2	7.5Jx17 ET40
Pneumatiky náprava 2	225/55 R17 97Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	8,6/5,8/5,8
Další záznamy	DOVOZ SRN, ORV: 255570560, RZ: EA P470. *P.2: výkon elektromotoru hybridního vozidla NOVC-HEV *U.1: 73.2 Variabilní provedení vozidla: #11: min. 4935 #12: min. 1852 #13: min. 1453 #P.2/P.4: 145/5500-6100 #N.1/N.2: 8Jx19 ET43; 245/40 R19 98V XL M+S #N.1/N.2: 7.5Jx17 ET40; 225/55 R17 97Y #N.1/N.2: 7.5Jx17 ET40; 225/55 R17 97H M+S #N.1/N.2: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100V XL M+S #N.1/N.2: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100Y XL #N.1: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100Y XL #N.2: 9Jx18 ET52.5/53; 275/40 R18 99Y #N.1: 8Jx20 ET43; 245/35 R20 95Y XL #N.2: 9Jx20 ET53; 275/30 R20 97Y XL #N.1: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100Y XL #N.2: 9Jx18 ET52.5/53; 275/40 R18 103Y XL #N.1: 8Jx19 ET43; 245/40 R19 98Y XL #N.2: 9Jx19 ET53; 275/35 R19 100Y XL , DOVOZ SRN, ORV:

255570560, RZ: EA P470.*P.2: výkon elektromotoru hybridního vozidla NOVC-HEV , *U.1: 73.2 , Variabilní provedení vozidla: #11: min. 4935 , #12: min. 1852 , #13: min. 1453 , #P.2/P.4: 145/5500-6100 , #N.1/N.2: 8Jx19 ET43; 245/40 R19 98V XL M+S , #N.1/N.2: 7.5Jx17 ET40; 225/55 R17 97Y , #N.1/N.2: 7.5Jx17 ET40; 225/55 R17 97H M+S , #N.1/N.2: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100V XL M+S , #N.1/N.2: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100Y XL , #N.1: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100Y XL #N.2: 9Jx18 ET52.5/53; 275/40 R18 99Y , #N.1: 8Jx20 ET43; 245/35 R20 95Y XL #N.2: 9Jx20 ET53; 275/30 R20 97Y XL , #N.1: 8Jx18 ET43; 245/45 R18 100Y XL #N.2: 9Jx18 ET52.5/53; 275/40 R18 103Y XL , #N.1: 8Jx19 ET43; 245/40 R19 98Y XL #N.2: 9Jx19 ET53; 275/35 R19 100Y XL ,

Emise CO2 (g/km)

156

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.