

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6179126901
Datum aktivace kuponu:	12. 10. 2025 19:42:05
Platnost do:	11. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

VSSZZZ5FZFR146715

Tovární značka
SEAT**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1984 ccm**Model**
LEON**Palivo**
benzín**Datum výroby**
21. 04. 2015**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
206 kW**Datum 1. registrace**
15. 05. 2015 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	04/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		21. 04. 2015	
	Stáří vozidla:		10 let 5 měsíců	
	Barva vozidla:		"Emocion" červená – kód 9M	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	05/2015		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		15. 05. 2015	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		15. 05. 2015	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ČERVENÁ	
	05/2015		 Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2015		 Česko	Poškození
2016	07/2016		 Česko	Poškození
2018	01/2018		 Česko	Poškození
	07/2018	147 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		04. 07. 2018	
	Číslo protokolu:		CZ-3761-18-07-0181	
	07/2018	147 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	08/2018	147 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2018	147 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		06. 09. 2018	
	Číslo protokolu:		CZ-3761-18-09-0289	
	11/2018	152 000 km		Záznam tachometru
	12/2018	153 500 km		Záznam tachometru

2019

05/2019

160 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3100-19-05-0032

05/2019

160 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-410108-19-05-0012

08/2019

 Česko

Poškození

08/2019

165 500 km

Záznam tachometru

12/2019

171 000 km

Záznam tachometru

2020

03/2020

174 500 km

Záznam tachometru

06/2020

 Česko

Poškození

08/2020

179 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

10. 08. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3232-20-08-0324

08/2020

180 000 km

 Česko

Prohlídka vozidla

2021

05/2021

184 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3216-21-05-0238

05/2021

184 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-420507-21-05-0103

11/2021

190 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

02. 11. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3234-21-11-0208

2022	05/2022		Česko	Poškození
2023	05/2023	210 500 km	Česko	STK
Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 18. 05. 2023 Číslo protokolu: CZ-3234-23-05-1469				
	10/2023	217 000 km	Česko	Prohlídka vozidla
2025	08/2025	237 000 km		Záznam tachometru
	09/2025	237 000 km	Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 6

Datum	12/2015
Země	ČR
Výše pojistného plnění	10 001 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost


2 / 6

Datum	07/2016
Země	ČR
Výše pojistného plnění	22 619 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 6

Datum	01/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	66 980 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Zadní čelo
Zdroj dat	Pojišťovna


Pojistná událost

4 / 6.

Datum	08/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	8 171 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

5 / 6.

Datum	06/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	2 549 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

6 / 6

Datum	05/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	8 942 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 12. 10. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 15. 10. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 10. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE

Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SEAT LEON() 2.0 TSI 280 k Cupra
Motor	1 984 ccm; 2,00 L; 206 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Počet airbagů: 7
Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Regenerační brzdy

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Alternativní pérování sportovní

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Antikoroziní ochrana – galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, MQ350–6F, typ – manuální

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Multifunkční displej 5,8, dotyková obrazovka a 1

Nastavení pérování: volitelné řidičem a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Okenní anténa

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: ipod, AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení a včetně nastavení podvozku

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, ukazatele směru

Elektricky sklopná zrcátka

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 35 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 19

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr, 8,0 " šířka a dvoubarevná

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, piano černá na středové konzoli, piano černá na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – doplňkový potahový materiál

Přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	15. 10. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
airbag / zranění	04. 03. 2018	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	"Emocion" červená – kód 9M
Barva při první registraci v CZ	Červená

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 10. 2025
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 15.05.2015

Datum první registrace vozidla v ČR 15.05.2015

Tovární značka SEAT

Obchodní označení LEON

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla SEAT

Výrobce motoru AUDI

Typ motoru CJX

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 206

Při otáčkách (ot/min) 5600

Zdvihový objem (ccm) 1984

Emisní třída EURO 6B

Barva karoserie ČERVENÁ

Maximální rychlost (km/h) 250

Maximální hmotnost povolená (kg) 1890

Maximální hmotnost přípustná (kg) 1890

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Maximální zatížení střechy (kg) 0

Počet náprav – z toho poháněných 2 – 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm) 4263




Šířka celková (mm) 1816

Výška celková (mm)	1459
Rozvor (mm)	2618
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1020/1020
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	0/0
Ráfky náprava 1	6JX17 ET48
Pneumatiky náprava 1	6JX17 ET48; 205/50 R17 93W
Ráfky náprava 2	6JX17 ET48
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 93W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,7/5,5/5,5
Další záznamy	CO2: 203/127/154 G/KM ROZCHOD: 1 533/1 504 #D.2 (*5; *6; *7): 5F; BCJXAX0V; FM6SFM62Q0387MMMLM5 #V.9B (*17): 136/2014W; EURO 6 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1520 MM NÁPRAVA 1: MAX.1549 MM #20-21 (*44-45): 225/40 R18 92W 7,5JX18 ET51; 225/45 R17 91W 7,5JX17 ET51; 225/45 R17 91W 7JX17 ET49; 235/35 R19 91W 8JX19 ET50 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	154

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/13	Foto
Datum pořízení inzerátu	02. 07. 2018
Inzerovaný nájezd	147 407 km





Záznam 2/13


Foto


Datum pořízení inzerátu

09. 07. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 3/13

Foto



Datum pořízení inzerátu

12. 07. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 4/13


Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 07. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 5/13

Foto



Datum pořízení inzerátu

20. 07. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 6/13

Foto




Datum pořízení inzerátu

26. 07. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 7/13



Foto

Datum pořízení inzerátu

02. 08. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 8/13



Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 08. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 9/13



Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 08. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 10/13


Foto


Datum pořízení inzerátu

20. 08. 2018

Inzerovaný nájezd

147 407 km





Záznam 11/13

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

12. 08. 2020

Barva vozidla:




červená






Stav tachometru:


179 762 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození







Záznam 12/13

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:




25. 10. 2023


Stav tachometru:

216 984 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Záznam 13/13




Foto







Datum pořízení inzerátu




22. 09. 2025

Inzerovaný nájezd

237 000 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.