

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1978178137
Datum aktivace kuponu:	30. 09. 2025 23:33:34
Platnost do:	30. 10. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBJJ6NJOJZ106029

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
FABIA

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
66 kW

Objem
1422 ccm

Datum výroby
07. 12. 2017

Datum 1. registrace
19. 01. 2018

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	12/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			07. 12. 2017
	Stáří vozidla:			7 let 9 měsíců
	Barva vozidla:			cervena – kód F3K
	Vyrobeno pro trh:			Česko
	Strana řízení:			levostranné
2018	01/2018		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			19. 01. 2018
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			19. 01. 2018
	Doba od výroby po 1. přihlášení:			1 měsíc
	Přihlášeno jako:			Nové
	Barva vozu při přihlášení:			ČERVENÁ
	01/2018		 Česko	Vystavení technického průkazu
	01/2018			Servisní záznam
	01/2018			Servisní záznam
	04/2018	4 700 km	 Česko	Záznam tachometru
2020	09/2020	88 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2020		 Česko	Poškození
	12/2020	94 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2021	02/2021	94 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	03/2021	94 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	04/2021	94 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:			12. 04. 2021
	Číslo protokolu:			CZ-3128-21-04-0370

2022

01/2022

107 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

19. 01. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3629-22-01-0300

01/2022

107 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

19. 01. 2022

Číslo protokolu:

CZ-460112-22-01-0211

2024

01/2024

148 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 01. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3249-24-01-0403

2025

06/2025

182 000 km

Záznam tachometru

08/2025

182 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	12/2020
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	15 000 – 16 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	01/2018
Práce (výčet)	Kniha Jízd – montáž (Princip)

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	01/2018
Materiál (výčet)	ZAVAZI
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat 4xPneu – vymenit

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 30. 09. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčky u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 30. 09. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 09. 2025
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA FABIA(NJ5434) 1.4 TDI 66kW Style Combi
Motor	1 422 ccm; 1,40 L; 66 kW

Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,5 / 3,6 / 4,0
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkačů
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Multikolizní brzdění
- Počet airbagů: 6
- Protipokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Rekuperace brzdové energie
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
- Systém řízení stability ESP
- Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5 a vizuální/akustická výstraha
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

- 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
- Anténa
- Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování
- Bluetooth
- Centrální zamykání: dálkové
- Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
- Denní svícení
- Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem
- Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední
- Filtr pevných částic
- Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45
- Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikáče a denní svícení

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,780:1 první převodový stupeň (poměr), 1,940:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,190:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,820:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,630:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,600:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 250 5F, typ – manuální

Multifunkční displej 5,0, dotykový obrazovka a 1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

airbag / zranění

16. 04. 2023

[Více info](#)

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	cervena – kód F3K
Barva při první registraci v CZ	Červená

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 09. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	19.01.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	19.01.2018
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CUS
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	66

Při otáčkách (ot/min)	3000
Zdvihový objem (ccm)	1422
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	184
Maximální hmotnost povolena (kg)	1654
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1654

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4257
Šířka celková (mm)	1732
Výška celková (mm)	1452
Rozvor (mm)	2 455
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	870/870
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	590/590
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2754/2754
Ráfky náprava 1	5JX14 ET35
Pneumatiky náprava 1	5JX14 ET35; 175/70 R14 84T
Ráfky náprava 2	5JX14 ET35
Pneumatiky náprava 2	175/70 R14 84T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2440
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	4,4/3,7/3,7
Další záznamy	12.05.2021 změna pol.č.19 – registrace tažného zařízení ELSAGROUP Následující data jsou doplněna automaticky. Před využitím doporučujeme provést kontrolu. [Alternativní provedení vozidla:  #19: TŘÍDA A50-X]  CO2: 116/97/104 g/km  ROZCHOD: 1 441/1 435  #D.2: 5J; ACCUSBX01; NFM5FM5A4054N617  #V.9b: 2016/646W; EURO 6   Variabilní provedení vozidla:  #N: s přívěsem náprava 2: 18 kg  #ROZCHOD: Náprava 2: max.1457 mm  Náprava 1: max.1463 mm  #20-21: 185/60 R15 84H 6Jx15 ET38;  215/40 R17 87V 7Jx17 ET46;  215/45

R16 86H 7Jx16 ET46; 165/70 R14 81T M S 5Jx14 ET35; 185/60 R15 88H M S 6Jx15 ET38; 195/55 R15 85H M S 6Jx15 ET43; 195/55 R15 85H M S 6Jx15 ET38; #12: max 4359; #14: max 1503; Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)

104

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5


Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 02. 2021

Inzerovaný nájezd

94 019 km



Záznam 2/5


Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 02. 2021

Inzerovaný nájezd

94 019 km





Záznam 3/5


Foto


Datum pořízení inzerátu

13. 03. 2021

Inzerovaný nájezd

94 019 km





Záznam 4/5


Foto


Datum pořízení inzerátu

15. 03. 2021

Inzerovaný nájezd

94 019 km





Záznam 5/5







Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 08. 2025

Inzerovaný nájezd

182 000 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.