

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3049321674
Datum aktivace kuponu:	17. 11. 2025 15:23:12
Platnost do:	17. 12. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBAJ7NE0F0069195

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
OCTAVIA**Typ karoserie**
sedan/limuzína**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
110 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
01. 09. 2014**Datum 1. registrace**
30. 09. 2014 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	09/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 01. 09. 2014 Stáří vozidla: 11 let 2 měsíce Barva vozidla: black-magic-perletovy efekt – kód F9R Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	09/2014		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 30. 09. 2014 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 30. 09. 2014 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	09/2014		 Česko	Vystavení technického průkazu
2015	05/2015	15 500 km		Servisní záznam
2016	01/2016	32 500 km		Servisní záznam
	07/2016	50 500 km		Servisní záznam
2017	01/2017	68 500 km		Servisní záznam
	02/2017	70 500 km	 Česko	Poškození
	03/2017	70 500 km		Servisní záznam
	11/2017	92 500 km		Servisní záznam
2018	03/2018	100 500 km		Servisní záznam
	08/2018	117 500 km		Servisní záznam
	08/2018	117 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 28. 08. 2018 Číslo protokolu: CZ-3128-18-08-1115			

08/2018

117 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 08. 2018

Číslo protokolu:

CZ-410514-18-08-0024

12/2018

118 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

03. 12. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3112-18-12-0051

2019

09/2019

125 500 km

 Česko

Záznam tachometru

11/2019

127 500 km

 Česko

Poškození

2020

01/2020

127 500 km

 Česko

Záznam tachometru

02/2020

128 000 km

 Česko

Záznam tachometru

08/2020

133 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

19. 08. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3128-20-08-0851

08/2020

133 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

19. 08. 2020

Číslo protokolu:

CZ-410446-20-08-0315

2021

02/2021

138 500 km

 Česko

Záznam tachometru

11/2021

145 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2022

08/2022

152 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 08. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3114-22-08-0632

08/2022

152 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

08. 08. 2022

Číslo protokolu:

CZ-411033-22-08-0120

2024

07/2024

170 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

26. 07. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3128-24-07-0946

07/2024

170 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

26. 07. 2024

Číslo protokolu:

CZ-410446-24-07-0512

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2


Datum	02/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	40 278 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá zadní strana
Stav tachometru	70 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	11/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	28 758 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	127 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 8

Datum	05/2015
Stav tachometru:	15 500 km
Materiál (výčet)	Páska
	Castrol Edge Prof. LongLife 5W-30 – litr
	CHLADICI G13
	Spotřební materiál
	NASTAVEC FILTRU S TESNENIM
	DRZAK PRO PAS PRIDRZNY
	OZDOBNY KRYT KOLA
Práce (výčet)	Servis

KOMPLETNÍ MYTÍ//pro zákazníka servisu X

Pick-up servis

Tahlo – d+n

Číslo záznamu 2 / 8

Datum 01/2016

Stav tachometru: 32 500 km

Materiál (výčet) SROUB

Páska

Čistič – odmašťovač

Castrol Edge Prof. LongLife 5W-30 – sud

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů

CHLADICI G13

Spotřební materiál

VLOZKA FILTRU S FILTREM

NASTAVEC FILTRU S TESNENIM

Nůž odlamovací

Práce (výčet)

Servis

4xKolo kompletní – de a namontovat

Vyčištění oddělovacího prostoru

Filtr prachový a pylový výměna

Úprava a vyčištění brzd

KOMPLETNÍ MYTÍ//pro zákazníka servisu X

Pick-up servis

Číslo záznamu 3 / 8

Datum 07/2016

Stav tachometru: 50 500 km

Materiál (výčet) BRZDOVA KAP.

SROUB

Páska

Čistič – odmašťovač

Pasta

Castrol Edge Prof. LongLife 5W-30 – sud

Spotřební materiál

NASTAVEC FILTRU S TESNENIM

1 SADA BRZDOVÝCH DESTICEK PRO

Letní směs do ostřikovačů

1 SADA BRZDOVÝCH DESTICEK

Práce (výčet)

DRZAK PRO PAS PRIDRZNY

Úprava a vyčištění brzd

Servis

Servis brzdové kapaliny

KOMPLETNÍ MYTÍ//pro zákazníka servisu X

Pick-up servis

4xKolo kompletní – de a namontovat

2xTřetí segmenty přední – de a namontovat

2xTřetí segmenty zadní – de a namontovat

2xLano ruční brzdy – seridit

Číslo záznamu 4 / 8

Datum

01/2017

Stav tachometru:

68 500 km

Materiál (výčet)

BRZDOVA KAP.

SROUB

ZAROVKA 'LONGLIFE'

Páska

Čistič – odmašťovač

ZAROVKA

CHLADICI G13

Spotřební materiál

Čistič klimatizace

VLOZKA FILTRU S FILTREM

NASTAVEC FILTRU S TESNENIM

VLOZKA VZDUCHOVEHO FILTRU

1 SADA AERO STIRATEK

Mot. olej 5W-30 LongLife Premium – sud

Práce (výčet)

Úprava a vyčištění brzd

Servis

Servis brzdové kapaliny

KOMPLETNÍ MYTÍ//pro zákazníka servisu X

Pick-up servis

Cistic paliva vznetoveho motoru vymena

Vlozka filtru vzduchu nahrazeni, vymena

Soustava spojky – odvzdušnit

4xKolo kompletní D+M

Vyčištění oddělovacího prostoru

Filtr prachovy a pylovy vymena

Desinfekce klimatizace

Číslo záznamu 5 / 8

Datum	03/2017
Stav tachometru:	70 500 km
Materiál (výčet)	Příchytka
	MATICE PLECHOVA PRUŽNA
	Páska
	Kryt
	OCHRANNA FOLIE
	Tmel
Práce (výčet)	Dveře
	Drobný jednicový materiál
	Mytí vozu po opravě
	Postranice zadní – boule vyrovnat
	Dveře zadní – de a namontovat
	Usazení vozidla na rovnací rám–měřicí přípravky
	Karoserie – lakování připravit
	Karoserie lakování připravit
	Podelný nosník střechy – lakovat
	Podelný nosník střechy – lakovat
	Prah dveří vnější – lakovat
	Prah dveří vnější – lakovat
	Postranice zadní – lakovat
	Postranice zadní – lakovat
	Klika vnější lakování
	Dveře přední – lakovat
	Dveře přední – lakovat
	Klika vnější lakování
	Dveře zadní nový díl lakovat
	Dveře zadní nový díl lakovat
	Narazník zadní – lakovat
	Narazník zadní – lakovat
	Rizene vyhledávání zavazad
	Karoserie – konzervovat
	Kryt podlahy – d+n
	Dveře přední – de a namontovat
	Dveře přední rozebrání a složení
	Dveře zadní – vyměnit
	Narazník zadní – de a namontovat
	Kryt zadního narazníku D+M díl.lak.
	Zadní spoiler – de a namontovat

2xKryt podbehu zadni – de a namontovat

Folie – ochrana postranice/dveří – D+M

Opera krytu zavazadloveho prostoru – de a namontovat

Panel sloupku B – d+n

Panel sloupku C – d+n

Číslo záznamu 6 / 8

Datum 11/2017

Stav tachometru: 92 500 km

Materiál (výčet) Matice m8 s nak

Páska

CHLADICI G13

Mikrobaterie

SROUB S NAKRUZKEM S VNITRNIM

VODNI CERPADOLO S TESNENIM

Práce (výčet) Rizene vyhledavani zavad

KOMPLETNÍ MYTÍ//pro zákazníka servisu X

Pick-up servis

Chladici soustava – zkouset

Cerpadlo chladici kapaliny D+M

Výměna baterie v klíčku

Číslo záznamu 7 / 8

Datum 03/2018

Stav tachometru: 100 500 km

Materiál (výčet) Matice m8 s nak

SROUB

ZAROVKA 'LONGLIFE'

Páska

Čistič – odmašťovač

Pasta

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů

Spotřební material

Čistič klimatizace

VLOZKA FILTRU S FILTREM

NASTAVEC FILTRU S TESNENIM

1 SADA BRZDOVYCH DESTICEK

SROUB S NAKRUZKEM S VNITRNIM

REMEN OZUBENY

	NAPINACI KLADKA
	SROUB S SESTIHRANNOU HLAVOU
	SESTIHRANNY PRIRUBOVY SROUB
	Mot. olej 5W-30 LongLife Premium – sud
Práce (výčet)	Úprava a vyčištění brzd
	Servis
	Rizene vyhledavani zavad
	KOMPLETNÍ MYTÍ//pro zákazníka servisu X
	Remen drazkovy demontaz a montaz
	Pick-up servis
	Remen ozubený – d+n
	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xTreci segmenty predni – de a namontovat
	Vyčištění oddělovacího prostoru
	Filtr prachovy a pylovy vymena
	Desinfekce klimatizace
	2xZarovka osvetleni SPZ – d+n
	Přelepení dálniční známky

Číslo záznamu 8 / 8

Datum	08/2018
Stav tachometru:	117 500 km
Materiál (výčet)	SROUB
	ZAROVKA H7 LONGLIFE
	AUTOLEKARNICKA
	MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM
	Páska
	Čistič – odmašťovač
	Spotřební materiál
	NASTAVEC FILTRU S TESNENIM
	ZARAZKA PRYZOVA
	Mot. olej 5W-30 LongLife Premium – sud
	LUZKO GUMA-KOV
	TESNENI PRO VIKO
Práce (výčet)	Úprava a vyčištění brzd
	Servis
	Řízené vyhledávání závad
	KOMPLETNÍ MYTÍ//pro zákazníka servisu X
	Pick-up servis
	Luzko lisovat

2x Rameno spodni – d+n
2xTlumič – de a namontovat
Uložení tlumiče demontaz a montaz
4xKolo kompletní – de a namontovat
Seřízení geometrie Beissbarth
2xLano rucni brzdy – seridit
Tesnení vika motoroveho prostoru – de a namontovat
2xKryt podbehu zadni – de a namontovat
Zarovka halogenova – de a namontovat
Emise – Nafta Barrandov
Poplatek za STK včetně zprostředkování – osobní vozy
Příprava vozu před STK v rámci pravid. servisní prohlídky
Test brzd
Test tlumičů

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 17. 11. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 11. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 11. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE

MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E3385) 2.0 TDI CR DPF Ambition
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,4 / 4,1 / 4,5
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkačů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikáče

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,770:1 první převodový stupeň (poměr), 1,960:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,260:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,870:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,860:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,720:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,550:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ350-6F, typ – manuální

Multifunkční displej 5,0, dotyková obrazovka a 1

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Okenní anténa

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Komfortní telefonování s Bluetooth

Zabezpečení vozu

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovanou sirénou, náklonovýmčidlem a dálkové ovládání centrálního zamykání (2 sklopné klíčky), Safe system

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	09. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	black-magic-perletovy efekt – kód F9R
Barva při první registraci v CZ	Černá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 11. 2025
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění SEDAN

Datum první registrace vozidla 30.09.2014

Datum první registrace vozidla v ČR 30.09.2014

Tovární značka ŠKODA

Obchodní označení OCTAVIA

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru CKFC

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 110

Při otáčkách (ot/min) 4000

Zdvihový objem (ccm) 1968

Emisní třída EURO 5B

Barva karoserie ČERNÁ

Maximální rychlost (km/h) 218

Maximální hmotnost povolená (kg) 1875

Maximální hmotnost přípustná (kg) 1875

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Maximální zatížení střechy (kg) 0

Počet náprav – z toho poháněných 2 – 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm) 4659

Šířka celková (mm) 1814

Výška celková (mm)	1481
Rozvor (mm)	2668
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	990/990
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	930/930
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	660/660
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3475/3475
Ráfky náprava 1	6.5J X 16 ET46
Pneumatiky náprava 1	6.5J X 16 ET46; 205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	68
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	195/2013J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4,1/4,1
Další záznamy	ROZCHOD: 1 549/1 520 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #D2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VERZE: NFM6FM62Q025STVLO, #12: MAX 4 781, #14: MIN 1 461, #20-21: 6J X 17 ET45; 205/50 R17 89V M+S, 6J X 17 ET48; 205/50 R17 89V M+S, 6J X 16 ET48; 205/55 R16 91V M+S, 6J X 16 ET50; 205/55 R16 91V M+S, 7.5J X 18 ET51; 225/40 R18 92Y, 7J X 17 ET49; 225/45 R17 91V. VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	116

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.