

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5319987517
Datum aktivace kuponu:	30. 06. 2025 16:52:51
Platnost do:	30. 07. 2025 16:52:51

1. Základní údaje o vozidle



VIN

JTNB23HK903048519

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
TOYOTA**Model**
CAMRY**Typ karoserie**
sedan/limuzína**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
131 kW**Objem**
2487 ccm**Datum výroby**
27. 08. 2019**Datum 1. registrace**
31. 10. 2019


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	08/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 27. 08. 2019			
	Stáří vozidla: 5 let 10 měsíců			
	Barva vozidla: GRAPHITE ME. – kód 4X7			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	10/2019	10 km		Servisní záznam
	10/2019	10 km		Servisní záznam
	10/2019		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 31. 10. 2019			
2020	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 31. 10. 2019			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ			
	10/2019		 Česko	Vystavení technického průkazu
2021	04/2020	5 500 km		Servisní záznam
	05/2020	5 500 km		Servisní záznam
	05/2020	5 500 km		Servisní záznam
	10/2020	12 000 km		Servisní záznam
2022	09/2021	21 500 km		Servisní záznam
	11/2021	26 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 03. 11. 2021			
2022	Číslo protokolu: CZ-3208-21-11-0135			
	09/2022	39 000 km		Servisní záznam
	11/2022	39 000 km		Servisní záznam
	11/2022	41 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 08. 11. 2022			
	Číslo protokolu: CZ-3208-22-11-0255			

2023

03/2023

44 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

03/2023

44 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

08. 03. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3104-23-03-0401

04/2023

44 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

05/2023

44 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

06/2023

44 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

07/2023

44 500 km

Záznam tachometru

09/2023

49 000 km

Servisní záznam

10/2023

51 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

26. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3243-23-10-2385

10/2023

51 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Opakovaná

Datum kontroly:

26. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3243-23-10-2406

10/2023

51 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

26. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-421039-23-10-1383

2024

07/2024

66 500 km

 Česko

Záznam tachometru

12/2024

81 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2025

07/2025

93 500 km

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	10/2019
Stav tachometru:	10 km
Materiál (výčet)	SMES DO OSTRIKOVACU ZIMNI
	MYCI PROGRAM
	SPOTREBNI MATERIAL
Práce (výčet)	PDS GEFCO – GT86,CAMRY,SUPRA

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	10/2019
Stav tachometru:	10 km
Materiál (výčet)	NOK 235/45R18 98V WR A4
	LEPICI ZAVAZI ZINEK
	MAZADLO VYSOKOTEPLOTNI
	SPOTREBNI MATERIAL

Číslo záznamu 3 / 10

Datum	04/2020
Stav tachometru:	5 500 km
Materiál (výčet)	REPAIR KIT, RR SEAT
	BELT KIT, RR SEAT, O

Číslo záznamu 4 / 10

Datum	05/2020
Stav tachometru:	5 500 km
Materiál (výčet)	LEPICI ZAVAZI ZINEK
	MAZADLO VYSOKOTEPLOTNI

Číslo záznamu 5 / 10

Datum	05/2020
Stav tachometru:	5 500 km
Materiál (výčet)	CISTIC KLIMATIZACE

Číslo záznamu 6 / 10

Datum	10/2020
Stav tachometru:	12 000 km
Materiál (výčet)	OLEJOVY FILTR
	PYLOVY FILTR
	FILTR HV BATERIE
	SMES DO OSTRIKOVACU ZIMNI
	LEPICI ZAVAZI ZINEK
	KAPILARNI TUK
	TESNENI POD VYPUSTNY SROUB
	SPOTREBNI MATERIAL
	MOTOROVY OLEJ 0W20
Práce (výčet)	Servis 15.000 km

Číslo záznamu 7 / 10

Datum	09/2021
Stav tachometru:	21 500 km
Materiál (výčet)	PYLOVY FILTR
	FILTR HV BATERIE
	FILTR OLEJOVY
	TESNENI POD VYPUSTNY SROUB
	SPOTREBNI MATERIAL
	TSUSHO BRAKE FLUID DOT4
	MOTOROVY OLEJ 0W20
Práce (výčet)	AKTUALIZACE MAP
	SERVIS PO 2. ROCE PROVOZU // 30000 KM (A/T, RR D/C)

Číslo záznamu 8 / 10

Datum	09/2022
Stav tachometru:	39 000 km
Materiál (výčet)	PYLOVY FILTR
	FILTR HV BATERIE
	FILTR OLEJOVY
	TESNENI POD VYPUSTNY SROUB

SPOTREBNÍ MATERIAL

MOTOROVY OLEJ 0W20

Práce (výčet)

SERVIS PO 3.LETECH / 45.000 KM (A/T, RR D/C)

Číslo záznamu 9 / 10

Datum 11/2022

Stav tachometru: 39 000 km

Materiál (výčet) BATERIE CR 2032 LITHIOVA

Číslo záznamu 10 / 10

Datum 09/2023

Stav tachometru: 49 000 km

Materiál (výčet) PYLOVÝ FILTR

FILTR HV BATERIE

FILTR OLEJOVÝ

KAPILARNÍ TUK

TESNENÍ POD VYPUSTNÝ SROUB

SPOTREBA/LIKVIDACE/ODPAD

BRZDOVA KAPALINA DOT 4

MOTOROVY OLEJ 0W20

SUPER RTV SILIKON

Práce (výčet)

SERVIS PO 60000 KM (A/T, RR D/C)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 30. 06. 2025

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 02. 07. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 07. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE

ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	TOYOTA CAMRY() 2.5 Hybrid Executive
Motor	2 487 ccm; 2,50 L; 160 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / 4,5
Převodovka	automatická;

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Počet airbagů: 7

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie motor

Senzor upozorňující na předjíždějící vůz

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 0, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Upozornění na provoz vzadu radar

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alarm+

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Automatická variabilní převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze, typ – plynule proměn.převod s manuál.režimem

Autonomní řízení semi

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický motor 1, 119,7, 88,0, 202 a ac synchronní perm magnet

Elektrický posilovač řízení

Elektronická ruční brzda

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 7,0, Přístrojový panel 1, kolečko a 17,8, multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, automatické přepínání dálk. světel, automatické nastavení výšky

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 20,3

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé a vícebodové vstřikování benzin

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování dvojité lichoběžníkový závěs se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Příprava pro mobilní telefon

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: roční předplatné – 139,25, počet mesačních poplatků v ceně – 36 a přes SIM ve vozidle

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: aktivní

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Wifi síť

Zdroj elektrického proudu: nikel-metal-hydridová baterie, 245, 6,5 a 1,6

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, rozprašovač vůně a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 8,0 " šířka, 45,7 a 20,3

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, dřevo/textura dřeva na středové konzoli, hliník na dveřích, dřevo/textura dřeva na přístrojové desce a není

Potahy sedadel: hlavní materiál – syntetická kůže a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 5, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické, nastavení bederní opěrky – elektrické a naklápění sedáku – elektrické, vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 4, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické a naklápění sedáku – elektrické

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo

platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
bezpečnostní pásy / zranění	05. 01. 2020	Více info
brzdy / havárie	11. 08. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	GRAPHITE ME. – kód 4X7
Barva při první registraci v ČR	HNĚDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 06. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	31.10.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	31.10.2019
Tovární značka	TOYOTA

Obchodní označení	CAMRY
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	TOYOTA
Výrobce motoru	TOYOTA
Typ motoru	A25A
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	131
Při otáčkách (ot/min)	5700
Zdvihový objem (ccm)	2487
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	180
Maximální hmotnost povolena (kg)	2100
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2100

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4885
Šířka celková (mm)	1840
Výška celková (mm)	1445
Rozvor (mm)	2825
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1190/1190
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2100/2100
Ráfky náprava 1	18X8J ET50 C1 E
Pneumatiky náprava 1	235/45R18 94Y
Ráfky náprava 2	18X8J ET50 C1 E
Pneumatiky náprava 2	235/45R18 94Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	2500
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	ES 2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,8/4,4000000000000004/4,4
Další záznamy	CO2: 110/100/101 G/KM ROZCHOD: 1 580 – 1 605 #P.2: 88 – MAX. VÝKON ELEKTROMOTORU VOZIDLA S PLNĚ HYBRIDNÍM POHONEM FHEV (NOVC-HEV) UMOŽŇUJÍCÍ

SAMOSTATNOU JÍZDU V REŽIMU ELEKTRICKÉHO POHONU. |
VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 56/2001 SB. | M:
2825 | IDNE 31.10.2019 ZÁPIS ALTERNATIVNÍCH KOL: 17X7
1/2J ET45, 215/55R17 94V DLE AZ., DNE 31.10.2019 ZÁPIS
ALTERNATIVNÍCH KOL: 17X7 1/2J ET45, 215/55R17 94V DLE
AZ.

Emise CO2 (g/km)

101

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

01. 03. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km



Záznam 2/8

Foto




Datum pořízení inzerátu




04. 03. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km







Záznam 3/8





Foto






Datum pořízení inzerátu

02. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km





Záznam 4/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

03. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km



Záznam 5/8

Foto







Datum pořízení inzerátu



20. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km







Záznam 6/8

Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km



Záznam 7/8




Foto





Datum pořízení inzerátu


03. 05. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km







Záznam 8/8


Foto





Datum pořízení inzerátu


05. 06. 2023

Inzerovaný nájezd

44 300 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.