

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9952961343
Datum aktivace kuponu:	25. 07. 2025 10:56:42
Platnost do:	24. 08. 2025 10:56:42

1. Základní údaje o vozidle



VIN
SB1Z93BEX0E178593

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
TOYOTA

Model
COROLLA

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
72 kW

Objem
1798 ccm

Datum výroby
04. 12. 2020

Datum 1. registrace
12. 04. 2021

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	12/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			04. 12. 2020
	Stáří vozidla:			4 roky 7 měsíců
	Barva vozidla:			2SZ
	Vyrobeno pro trh:			Česko
	Strana řízení:			levostranné
2021	03/2021			Servisní záznam
	04/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			12. 04. 2021
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			12. 04. 2021
	Doba od výroby po 1. přihlášení:			4 měsíce
	Přihlášeno jako:			Nové
	Barva vozu při přihlášení:			ČERVENÁ
	04/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	06/2021	3 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2021	7 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2021	7 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:			18. 11. 2021
	Číslo protokolu:			CZ-3120-21-11-1371
	11/2021	7 500 km	 Česko	Prohlídka vozidla
	12/2021	8 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	04/2022	12 500 km		Servisní záznam
	06/2022	15 000 km	 Česko	Poškození
	06/2022	15 000 km		Servisní záznam
	08/2022	19 000 km		Záznam tachometru
2023	04/2023	27 000 km		Servisní záznam
2024	03/2024	43 000 km		Servisní záznam

2025

02/2025

57 000 km

Servisní záznam

03/2025

59 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 03. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3207-25-03-1137

03/2025

59 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 03. 2025

Číslo protokolu:

CZ-420329-25-03-0570

06/2025

61 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	06/2022
Země	ČR
Výše škody	6 651 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	15 000 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6

Datum	03/2021
Práce (výčet)	PDI

Číslo záznamu 2 / 6

Datum	04/2022
Stav tachometru:	12 500 km
Materiál (výčet)	FILTR HV BATERIE COROLLA

Číslo záznamu 3 / 6

Datum	06/2022
Stav tachometru:	15 000 km
Materiál (výčet)	GRILLE SUB-ASSY, RAD

Číslo záznamu 4 / 6

Datum	04/2023
Stav tachometru:	27 000 km
Materiál (výčet)	FILTR HV BATERIE COROLLA

Číslo záznamu 5 / 6

Datum	03/2024
Stav tachometru:	43 000 km
Materiál (výčet)	FILTR HV BATERIE COROLLA

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	02/2025
Stav tachometru:	57 000 km
Materiál (výčet)	KLIP K
	KLIP
	kryt

RETAINER, ULTRASONIC

GROMMET, SCREW

STRIPE, FR DOOR, OUT

MOULDING ASSY, RR DO

PANEL SUB-ASSY, FR D

WEATHERSTRIP, RR DOO

MOULDING, FR DOOR WI

STRIPE, RR DOOR, OUT

KONZERVACE DUTIN

Práce (výčet)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 25. 07. 2025
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 25. 07. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 07. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE

Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Toyota
Název modelu	Corolla
Model	Corolla TS NG19 – 1.8L (HEV special) 98 – 1 CVT
Datum výroby	04.12.2020
Datum předání zákazníkovi	14.04.2021
Kód výbavy	OT
Úroveň výbavy	GR-Sport
Počet dveří	5
Počet sedadel	5
Sériové číslo motoru	W621297
Kód barvy	2SZ
Barva	2SZ
Typ laku	Standard
Kód Čalounění	FC
Kód interieru	22
Interier	BLACK/DK.BROWN
Kód karosérie	W5–
Karosérie	Wagon
Kód motoru	2ZR
Objem ccm	1798
Objem(l)	1,80

Výkon(kW)	72
Počet válců	4
Palivo	Petrol
Emise	EURO 6 AP
Převodovka	CVT
Počet převodových stupňů	1
Země	Česko
Iso název země	Česko
Směrnice EU	e6*2007/46*0318*04
Pohon	2WD
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	ZWE211L-DWXXNBW(OT)

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Height
Ostatní	IsEu
Ostatní	IsHybrid
Ostatní	Length
Ostatní	MaxSpeed
Ostatní	ModelGeneration
Ostatní	PackingMonth
Ostatní	Weight
Ostatní	Width

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

elektronika / havárie

09. 10. 2023

[Více info](#)

motor / palivo

05. 07. 2021

[Více info](#)

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

2SZ

Barva při první registraci v ČR

ČERVENÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

25. 07. 2025

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění

KOMBI

Datum první registrace vozidla

12.04.2021

Datum první registrace vozidla v ČR

12.04.2021

Tovární značka

TOYOTA

Obchodní označení

COROLLA

Kategorie vozidla

M1

Výrobce vozidla	TOYOTA
Výrobce motoru	TOYOTA
Typ motoru	2ZR
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	72
Při otáčkách (ot/min)	5200
Zdvihový objem (ccm)	1798
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	180
Maximální hmotnost povolena (kg)	1835
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1835

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4650
Šířka celková (mm)	1790
Výška celková (mm)	1460
Rozvor (mm)	2700
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450/450
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2585/2585
Ráfky náprava 1	17X7 1/2J ET40 C1 C
Pneumatiky náprava 1	225/45R17 91W
Ráfky náprava 2	17X7 1/2J ET40 C1 C
Pneumatiky náprava 2	225/45R17 91W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2500
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5
Další záznamy	#V.9: EURO 6 AP #P.2: 53 kW – max. výkon elektromotoru vozidla s plně hybridním pohonem FHEV (NOVC-HEV) umožňující samostatnou jízdu v režimu elektrického pohonu

Variabilní provedení vozidla: #11: 4670 | #12: 1805|DNE
24.11.2021 ZÁPIS ALTER. PNEU:|205/55R16 91V; 16X7J ET40,
225/40R18 92W; 18X8J ET40

Emise CO2 (g/km)

112

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3





Foto




Datum pořízení inzerátu

25. 10. 2021

Inzerovaný nájezd

7 419 km





Záznam 2/3

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

23. 11. 2021

Barva vozidla:







červená


Stav tachometru:

7 487 km


Stav vozidla






Bez viditelného poškození





Záznam 3/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	08. 06. 2025
Inzerovaný nájezd	61 000 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.