

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3198785729
Datum aktivace kuponu:	12. 08. 2025 22:39:37
Platnost do:	11. 09. 2025 22:39:37

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WVVZZZ1KZBW130963

Tovární značka
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1390 ccm**Model**
GOLF**Palivo**
benzín**Datum výroby**
29. 10. 2010**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
90 kW**Datum 1. registrace**
16. 11. 2010


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	10/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		29. 10. 2010	
	Stáří vozidla:		14 let 9 měsíců	
	Barva vozidla:		metaliza unitedgrey – kód A7T	
	Vyrobeno pro trh:		Německo	
	Strana řízení:		levostranné	
	11/2010			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		16. 11. 2010	
	Doba od výroby po 1. registraci:		Menší než měsíc	
	2017	06/2017	85 000 km	 Česko
Typ kontroly:		Před registrací		
Datum kontroly:		02. 06. 2017		
Číslo protokolu:		CZ-3846-17-06-0082		
06/2017		85 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
06/2017		85 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
07/2017			 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:		10. 07. 2017		
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		16. 11. 2010		
Přihlášeno jako:		Ojeté		
Barva vozu při přihlášení:		ŠEDÁ		
07/2017		 Česko	Vystavení technického průkazu	
2019	07/2019	115 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:		Pravidelná	
	Datum kontroly:		04. 07. 2019	
	Číslo protokolu:		CZ-3126-19-07-0244	

07/2019

115 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

04. 07. 2019

Číslo protokolu:

CZ-410445-19-07-0149

2021

07/2021

142 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3113-21-07-0034

07/2021

142 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-410205-21-07-0026

2023

07/2023

177 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

12. 07. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3126-23-07-0640

07/2023

177 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 07. 2023

Číslo protokolu:

CZ-410445-23-07-0434

2025

06/2025

193 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 06. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3126-25-06-2787

06/2025

193 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

27. 06. 2025

Číslo protokolu:

CZ-410445-25-06-1823

07/2025

193 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

08/2025

193 000 km

 Česko

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 12. 08. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 12. 08. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 08. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE

Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf VI
Označení modelu	golf 1,4
Datum výroby	29.10.2010
Kód barvy	A7T
Barva	metaliza unitedgrey
Kód barvy střechy	A7T
Barva střechy	metaliza unitedgrey
Vybavení	Vybavení (cerna titan/cerna titan)
Kód převodovky	MCB
Kód motoru	CAXA
Objem ccm	1390
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	90
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5K13G2

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia" Video/DVD/Notebook-připojení	"Multimédia" přípojka pro externí audio zdroje
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,4L Agregát: 03C.K
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	"TEAM"
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Baterie	Baterie 280A (60Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světla	Boční směrová světla – bílá
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měníč/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měníče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
COC dokumenty	COC-dokument 34
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Dveře	4-dvéřové provedení
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5
Generátory	Alternátor 140A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Dvojité hlavní světlomety, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 06

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Chlazená schránka
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16 ET 42
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, komfortní
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Make-up zrcátko vlevo	Make-up zrcátka vlevo s osvětlením
Make-up zrcátko vpravo	Make-up zrcátka vpravo s osvětlením
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrováný)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 1
Motory	4-vál. zážehový motor 1,4L/90 KW TSI Agregát: TU0/TL1/TM5
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Nálepka pro akční provedení
Nápisy	Přídavný nápis "TSI"
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje

Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Komfortní obložení zavazadlového prostoru, se serv. klapkou/nasazovacím uzávěrem
Obranný systém proti kunám	Bez systému ochrany proti kunám
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení poznávací značky	Standardní osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zrcátka s pamětí, elektricky nastavitelná a vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž – zpracování	Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion)
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Písemné obchodní označení	Písemné obchodní označení
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 1
Pneumatiky	Celoroční pneumatiky 205/55 R16 94V xl
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potahy sedadel	Potah sedadel pro akční provedení
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	Rádio "RCD310 MP3"
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -1K0/5K0-
Řídící kódy	Expedice "Autostadt Wolfsburg"
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" — díly pro motorová vozidla —
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený volant

Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváním tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku, postranní
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpeč. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	"RCD 310"
Ostatní	"Team"
Ostatní	4 dveře včetně elektrického spouštěče oken vzadu
Ostatní	Asistent parkování "Park Assist" včetně parkovacího pilota
Ostatní	Klimatizace "Climatronic"
Ostatní	Mlhovky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	12. 12. 2023	Více info
airbag / zranění	14. 08. 2023	Více info
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info
brzdy / stabilizace	14. 07. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metaliza unitedgrey – kód A7T
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 08. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	16.11.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	10.07.2017

Tovární značka	VW
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CAX
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	90
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1390
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolena (kg)	1820
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1820

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4199
Šířka celková (mm)	1786
Výška celková (mm)	1461
Rozvor (mm)	2575
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	990/990
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	880/880
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	640/640
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3160/3160
Ráfky náprava 1	6J X 15 ET47
Pneumatiky náprava 1	195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6J X 15 ET47
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750



Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	8,2/5,1/5,1
Další záznamy	Rozchod:1 527/1 500mm CO2: 190/119/144 g/km Variabilní provedení vozidla: *20-21: 6.5J x 15 ET50; 195/65 R15 91H 6J x 17 ET48.5; 205/50 R17 93H 6.5J x 16 ET50; 205/55 R16 91H 6J x 16 ET50; 205/55 R16 91Q M+S (pro max. rychlost 160 km/hod.) 6J x 15 ET47; 205/60 R15 91H 7J x 17 ET54; 225/45 R17 91H 10.06.2017 DOVOZ SLOVENSKO, 1ZN, KOOP.6379915050
Emise CO2 (g/km)	0



13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4	Foto
Datum pořízení inzerátu	03. 06. 2017
Inzerovaný nájezd	84 800 km







Záznam 2/4


Foto



Datum pořízení inzerátu









05. 06. 2017

Inzerovaný nájezd

84 800 km







Záznam 3/4










Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 07. 2025

Inzerovaný nájezd

193 030 km



Záznam 4/4







Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 07. 2025

Inzerovaný nájezd

193 030 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.