

## Výpis z historie vozidla

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 0745732178            |
| Datum aktivace kuponu:            | 31. 05. 2025 01:16:12 |
| Platnost do:                      | 30. 06. 2025 01:16:12 |

## 1. Základní údaje o vozidle

## VIN

WP0AA2A73BL017675

 kontrolní číslice je v pořádku

PORSCHE

**Tovární značka**  
PORSCHE**Druh vozidla**  
osobní**Objem**  
3605 ccm**Model**  
PANAMERA**Palivo**  
benzín**Datum výroby**  
02. 02. 2011**Typ karoserie**  
hatchback**Výkon**  
220 kW**Datum 1. registrace**  
29. 06. 2011 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

|      | Datum                                                                                                                                                            | Stav tachometru | Země                                                                                            | Popis                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2011 | 02/2011                                                                                                                                                          | 0 km            |                                                                                                 | Vozidlo vyrobeno              |
|      | Datum výroby vozidla: 02. 02. 2011<br>Stáří vozidla: 14 let 4 měsíce<br>Vyrobeno pro trh: Spojené státy<br>Strana řízení: levostranné                            |                 |                                                                                                 |                               |
|      | 06/2011                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                 | Uvedeno do provozu            |
|      | Datum 1. registrace vozidla: 29. 06. 2011<br>Doba od výroby po 1. registraci: 4 měsíce                                                                           |                 |                                                                                                 |                               |
| 2012 | 03/2012                                                                                                                                                          | 11 500 km       |  Spojené st... | Záznam tachometru             |
|      | 08/2012                                                                                                                                                          | 17 500 km       |  Česko       | STK                           |
|      | Typ kontroly: Před schvál. tech. způsob. vozidla<br>Datum kontroly: 17. 08. 2012<br>Číslo protokolu: CZ-3106-12-08-1341                                          |                 |                                                                                                 |                               |
|      | 08/2012                                                                                                                                                          |                 |  Česko       | Přihlášení vozidla v ČR       |
|      | Datum přihlášení vozidla: 22. 08. 2012<br>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 29. 06. 2011<br>Přihlášeno jako: Ojeté<br>Barva vozu při přihlášení: MODRÁ |                 |                                                                                                 |                               |
|      | 08/2012                                                                                                                                                          |                 |  Česko       | Vystavení technického průkazu |
| 2013 | 03/2013                                                                                                                                                          | 21 500 km       |  Česko       | Záznam tachometru             |
|      | 07/2013                                                                                                                                                          | 23 500 km       |                                                                                                 | Záznam tachometru             |
| 2014 | 03/2014                                                                                                                                                          | 24 000 km       |                                                                                                 | Záznam tachometru             |
|      | 05/2014                                                                                                                                                          |                 |  Česko       | Poškození                     |
|      | 05/2014                                                                                                                                                          | 25 500 km       |  Česko       | Záznam tachometru             |
| 2015 | 02/2015                                                                                                                                                          |                 |  Česko       | Poškození                     |
|      | 04/2015                                                                                                                                                          | 29 500 km       |  Česko       | Záznam tachometru             |

|      |                                                                                                              |           |                                                                                           |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      | 05/2015                                                                                                      | 30 000 km |  Česko   | STK               |
|      | <div>Typ kontroly: Pravidelná<br/>Datum kontroly: 28. 05. 2015<br/>Číslo protokolu: CZ-3120-15-05-2744</div> |           |                                                                                           |                   |
|      | 06/2015                                                                                                      | 30 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
| 2016 | 06/2016                                                                                                      | 32 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
| 2017 | 09/2017                                                                                                      | 32 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
| 2019 | 05/2019                                                                                                      |           |  Česko   | Poškození         |
|      | 06/2019                                                                                                      | 37 000 km |  Česko   | Záznam tachometru |
|      | 07/2019                                                                                                      | 37 000 km |  Česko   | STK               |
|      | <div>Typ kontroly: Pravidelná<br/>Datum kontroly: 02. 07. 2019<br/>Číslo protokolu: CZ-3116-19-07-0083</div> |           |                                                                                           |                   |
|      | 07/2019                                                                                                      | 37 000 km |  Česko | Měření emisí      |
|      | <div>Datum kontroly: 02. 07. 2019<br/>Číslo protokolu: CZ-510805-19-07-0026</div>                            |           |                                                                                           |                   |
| 2021 | 02/2021                                                                                                      | 37 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
| 2023 | 04/2023                                                                                                      | 40 500 km |  Česko | Měření emisí      |
|      | <div>Datum kontroly: 25. 04. 2023<br/>Číslo protokolu: CZ-410910-23-04-0157</div>                            |           |                                                                                           |                   |
|      | 04/2023                                                                                                      | 40 500 km |  Česko | STK               |
|      | <div>Typ kontroly: Pravidelná<br/>Datum kontroly: 26. 04. 2023<br/>Číslo protokolu: CZ-3115-23-04-0979</div> |           |                                                                                           |                   |
| 2024 | 05/2024                                                                                                      | 41 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |

2025

06/2025

42 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 3

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Datum                     | 05/2014          |
| Země                      | ČR               |
| Výše škody                | 16 301 CZK       |
| Druh události             | Pojistná událost |
| Evidovaná místa poškození | PP pneu + disk   |

#### Číslo záznamu 2 / 3

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                     | 02/2015                                                                                                |
| Země                      | ČR                                                                                                     |
| Výše škody                | 98 850 CZK                                                                                             |
| Druh události             | Pojistná událost                                                                                       |
| Evidovaná místa poškození | výměna : pravý přední disk, přední nárazník, držák nárazníku, držák spojleru nárazníku, PP ventil RDC. |

## Číslo záznamu 3 / 3.

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Datum                     | 05/2019                                                             |
| Země                      | ČR                                                                  |
| Výše škody                | 93 863 CZK                                                          |
| Druh události             | Pojistná událost                                                    |
| Materiál                  | přední nárazník, pravý přední přídavný světlo, pravý přední blatník |
| Evidovaná místa poškození | náraz do zaparkovaného vozidla                                      |

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

| Zdroj                                                                                                            | Ke dni 31. 05. 2025               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Česko – Policie               | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Nizozemsko – Policie          | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Slovensko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Itálie – Policie              | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Kanada – Policie              | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Soukromé databáze*            | NE – není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země  | Ke dni: 05. 06. 2025 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE – není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 05. 06. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens (dříve ALD)               | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH Partners s.r.o.             | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | NE           |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESSOX LEASING                    | NE           |
| FCE Credit, s.r.o.               | NE           |
| GMAC                             | NE           |
| Home Credit CZ                   | NE           |
| Home Credit SK                   | NE           |
| HoppyGo (carsharing *)           | NE           |
| IMPULS-Leasing                   | NE           |
| Leasing České Spořitelny         | NE           |
| Mercedes-Benz                    | NE           |
| MONETA Auto                      | NE           |
| MONETA Leasing                   | NE           |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Oberbank Leasing    | NE |
| Raiffeisen Leasing  | NE |
| Toyota FS Czech     | NE |
| UniCredit Leasing   | NE |
| UNILEASING a.s.     | NE |
| VEXCAR              | NE |
| VWFS                | NE |
| ZASTAV TO           | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla     |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Značka                   | Porsche                                    |
| Model                    | Panamera 4 970                             |
| Modelový rok             | 2011                                       |
| Datum výroby             | 02.02.2011                                 |
| Kód motoru               | 4640                                       |
| Objem(l)                 | 3,60                                       |
| Výkon(kW)                | 220                                        |
| Počet válců              | 6                                          |
| Palivo                   | Benzín                                     |
| Převodovka               | PDK Porsche Doppelkupplung 7-speed gearbox |
| Počet převodových stupňů | 7                                          |
| Kód převodovky           | C7030                                      |
| Země                     | Version for USA, Canada                    |
| Iso název země           | Spojené státy                              |
| Řízení                   | Left-hand drive version                    |
| Emise                    | Emissions concept LEV-2                    |
| Klimatizace              | 2-zone air conditioning (in front only)    |
| Řazení                   | AUT                                        |
| Kód řízení               | LHD                                        |
| Prodejní typ             | 970410                                     |

## Soupis výbavy vozidla

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Druh pohonu                                             | All-wheel drive                                                   |
| Druh skel (kromě čelního skla)                          |                                                                   |
| Exhalační předpis                                       | Emissions concept LEV-2                                           |
| Hlavní světlomety                                       |                                                                   |
| Hmotnostní třídy pro přední nápravu                     |                                                                   |
| Hmotnostní třídy pro zadní nápravu                      |                                                                   |
| Kola                                                    |                                                                   |
| Nástupní lišty                                          | Door entry guards, brushed aluminium                              |
| Navigační přístroj                                      | -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 Offroad navigation                       |
| Opatření pro tlumení hluku v interiéru                  |                                                                   |
| Ovládání vnějších zpětných zrcátek                      |                                                                   |
| Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka | Servozavírání víka zavazadlového prostoru                         |
| Pneumatika                                              |                                                                   |
| Pomocné parkovací zařízení                              |                                                                   |
| Stropní výplň                                           | Panel stropu Standard, latkovy                                    |
| Systémy sloupků řízení                                  | Steering column with electric reach/ height adjustment and memory |
| Vložky                                                  | Decorative inlays in Piano Black                                  |
| Vnější zpětné zrcátko vlevo                             |                                                                   |
| Vnější zpětné zrcátko vlevo                             | Right exterior mirror glass, convex                               |
| Volanty                                                 | Multi-function steering wheel Smooth leather                      |
| Vyhřívání sedadla                                       | Adjustable heated seats, front and rear                           |
| Zařízení pro udržování rychlosti                        |                                                                   |
| Zóny klimatizace                                        |                                                                   |
| Zvláštní registrační opatření                           | Bez zvláštních opatření                                           |
| Ostatní                                                 |                                                                   |
| Ostatní                                                 | -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 basic module incl. radio                 |
| Ostatní                                                 | Air conditioner                                                   |
| Ostatní                                                 | Antenna diversity                                                 |
| Ostatní                                                 | Basic rear seats (40/60), Comfort                                 |
| Ostatní                                                 | Central locking button in rear                                    |
| Ostatní                                                 | Cupholder                                                         |
| Ostatní                                                 | Diferencial                                                       |
| Ostatní                                                 | DVD navigation, "Europe package"                                  |
| Ostatní                                                 | Electrical sliding roof                                           |
| Ostatní                                                 | Headlamp washer                                                   |
| Ostatní                                                 | LED daytime driving lights                                        |
| Ostatní                                                 | Left-hand drive version                                           |
| Ostatní                                                 | Lenkradheizung                                                    |
| Ostatní                                                 | Mobile phone preparation (BLUETOOTH) without console              |

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Ostatní | PDK transmission (dual clutch)                |
| Ostatní | Porsche Stability Management (PSM)            |
| Ostatní | Power seat, left, 14-way                      |
| Ostatní | Power seat, right, 14-way                     |
| Ostatní | Rain sensor                                   |
| Ostatní | Rear fog light, left                          |
| Ostatní | Seat belts in basic colours                   |
| Ostatní | Seat position control for comfort seat, left  |
| Ostatní | Seat position control for comfort seat, right |
| Ostatní | Servotronic                                   |
| Ostatní | Start/Stop function                           |
| Ostatní | Theft security system, 433 MHz                |
| Ostatní | Tire Pressure Monitoring TPM, 433 MHz         |
| Ostatní | Version for USA                               |
| Ostatní | Windscreen tinted, upper part darker coloured |
| Ostatní | Without rear window wiper                     |

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce      | Datum vyhlášení | Detail                    |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| havárie / podvozek  | 20. 03. 2024    | <a href="#">Více info</a> |
| elektronika / požár | 20. 07. 2019    | <a href="#">Více info</a> |
| motor / požár       | 07. 12. 2012    | <a href="#">Více info</a> |

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR

(případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

#### Barva vozidla

Barva při první registraci v ČR

MODRÁ

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

#### Informace o provedeném značení skel

31. 05. 2025

Značení skel

NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

#### Země

#### Databáze

Česko

Státní registr vozidel

#### Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění HATCHBACK

Datum první registrace vozidla 29.06.2011

Datum první registrace vozidla v ČR 22.08.2012

Tovární značka PORSCHE

Obchodní označení PANAMERA 4

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla PORSCHE

Výrobce motoru PORSCHE

Typ motoru M4640

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 220

Při otáčkách (ot/min) 6200

Zdvihový objem (ccm) 3605

Emisní třída EURO 5

Barva karoserie MODRÁ

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Maximální rychlost (km/h)         | 257  |
| Maximální hmotnost povolena (kg)  | 2400 |
| Maximální hmotnost přípustná (kg) | 2400 |

#### Technický popis – rozšířený

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Počet míst celkem                                    | 4                               |
| Počet míst k sezení                                  | 4                               |
| Maximální zatížení střechy (kg)                      | 75                              |
| Počet náprav – z toho poháněných                     | 2 – 2                           |
| Délka celková (mm)                                   | 4970                            |
| Šířka celková (mm)                                   | 1931                            |
| Výška celková (mm)                                   | 1418                            |
| Rozvor (mm)                                          | 2920                            |
| Ložná plocha délka (mm)                              | 0                               |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 1142/1142                       |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 1345/1345                       |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)   | 2200/2200                       |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750/750                         |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)            | 4600/4600                       |
| Ráfky náprava 1                                      | 8J X 18 ET 59                   |
| Pneumatiky náprava 1                                 | 8J X 18 ET 59; 245/50 ZR18 100Y |
| Ráfky náprava 2                                      | 9J X 18 ET 53                   |
| Pneumatiky náprava 2                                 | 275/45 ZR18 103Y                |
| Brzdy provozní                                       | ANO                             |
| Brzdy parkovací                                      | ANO                             |
| Hluk stojícího vozidla (db)                          | 74                              |
| Při otáčkách (ot/min)                                | 3750                            |
| Hluk za jízdy (db)                                   | 71                              |
| Spotřeba předpis                                     | 692/2008A                       |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 0                               |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 12,7/6,9000000000000004/6,9     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Další záznamy | <p>[Alternativní provedení vozidla: CO<sub>2</sub> : 297/162/220 g/km *37 : 1 345/1 345 kg pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem a ocelovým pérováním 1 360/1 360 kg pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem a vzduchovým pérováním *42: třída A50–X] Variabilní provedení vozidla: *44(20): 9J x 19 ET60; 255/45 ZR19 100Y 8J x 18 ET59; 245/50 R18 100V M+S 9J x 19 ET60; 255/45 R19 100V M+S *45(21): 10J x 19 ET61; 285/40 ZR19 103Y 9J x 18 ET53; 275/45 R18 103V M+S 10J x 19 ET61; 285/40 R19 103V M+S Všechny kombinace kol na zadní nápravě mohou mít namontovanou podložku o síle 5 mm. Ráfky o rozměru 8J x 18 a 9J x 18 nesmějí být použity pro vozidla s keramickým brzdovým</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

systémem. Vozidlo je vybaveno funkcí "START-STOP". Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., IDV USA, MŮ KOLÍN-Č.J. 2012/2701

Emise CO2 (g/km)

220

## 13. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1




Foto


Datum pořízení inzerátu


05. 06. 2025

Inzerovaný nájezd

42 045 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.