

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2406064431
Datum aktivace kuponu:	21. 09. 2025 21:43:46
Platnost do:	21. 10. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WBA3K11050F839356

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1995 ccm**Model**
ŘADA 3**Palivo**
nafta**Datum výroby**
08. 04. 2015**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
105 kW**Datum 1. registrace**
29. 04. 2015 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	04/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 08. 04. 2015			
	Stáří vozidla: 10 let 5 měsíců			
	Barva vozidla: alpinweiss 3 – kód 0300			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	04/2015	5 km	 Česko	Zabezpečení vozidla
	04/2015		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 29. 04. 2015			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 29. 04. 2015			
2016	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	04/2015		 Česko	Vystavení technického průkazu
	05/2015	5 km		Záznam tachometru
	08/2015		 Česko	Poškození
	01/2016	18 000 km	 Česko	Poškození
2017	02/2016	21 000 km		Záznam tachometru
	05/2016	29 500 km		Záznam tachometru
	06/2016	32 500 km		Záznam tachometru
	02/2017	43 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2017	46 500 km		Záznam tachometru
	04/2017	46 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 11. 04. 2017			
	Číslo protokolu: CZ-3243-17-04-0947			
	04/2017	46 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2017	46 500 km		Záznam tachometru

05/2017

47 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

09. 05. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3112-17-05-0940

05/2017

47 000 km

 Česko

Prohlídka vozidla

11/2017

56 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2018

06/2018

65 000 km

 Česko

Záznam tachometru

07/2018

66 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

20. 07. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3112-18-07-1579

07/2018

66 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

2019

02/2019

83 000 km

 Česko

Záznam tachometru

05/2019

89 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

15. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3126-19-05-0822

05/2019

89 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

15. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-410445-19-05-0477

07/2019

94 000 km

 Česko

Záznam tachometru

09/2019

101 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2020

03/2020

112 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2021

07/2021

134 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3219-21-07-0066

07/2021

134 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-520403-21-07-0030

2023

06/2023

163 500 km

 Česko

Záznam tachometru

07/2023

163 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

04. 07. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3219-23-07-0093

07/2023

163 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

04. 07. 2023

Číslo protokolu:

CZ-520403-23-07-0056

2024

10/2024

175 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

11/2024

177 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

27. 11. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3231-24-11-1095

2025

06/2025

178 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

06/2025

179 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

20. 06. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3231-25-06-1057

06/2025

179 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

20. 06. 2025

Číslo protokolu:

CZ-421027-25-06-0486

07/2025

178 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

08/2025

178 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	08/2015
Země	ČR
Výše pojistného plnění	35 723 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 2

Datum	01/2016
Země	ČR
Výše pojistného plnění	24 971 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	18 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 21. 09. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 21. 09. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 09. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze

odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	BMW SERIES 3(3K11/7AC) 2.0 318d Sport Line Touring
Motor	1 995 ccm; 2,00 L; 105 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,6 / 4,2 / 4,7
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkerů
- Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku
- Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Isofix příprava
- Počet airbagů: 6
- Protiprokluzový systém ETC
- Regenerační brzdy
- Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů
- Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC
- Systém řízení stability ESP

Funkčnost

- 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)
- AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3 a barevná obrazovka
- Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie
- Asistent rozjezdu do kopce
- Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování
- Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
- Dálkové ovládání audia na volantu
- Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
- Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 57

Kombinovaná anténa

Konzole na podlaze

LED světla: postranní blikáče a zadní světla

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 4,002:1 první převodový stupeň (poměr), 2,108:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,380:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,000:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,780:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,645:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,647:1 zpětný převodový stupeň (poměr), I Diesel, typ – manuální

Multifunkční displej 6,5 a 1

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Start/Stop

Stěrače:

Typ posilovač řízení

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, umožňující jízdu při defektu, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 1, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální, naklápění sedáku – manuální, nastavení stehenní opory – manuální

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, piano černá na dveřích, piano černá na přístrojové desce a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

Ostatní

Výklopné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Odkládací paket

Světelný paket – rozšířené osvětlení interiéru a madel dveří

Bezpečnost

Lane Change Warning – systém monitorující slepé úhly a situaci za vozem

Funkčnost

Bez označení modelu

BMW Diesel BluePerformance

Dešťový senzor a automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti

Display s rozšířenými možnostmi zobrazení (pod rychloměrech a otáčkoměrem)

Elektrické nastavení sedadel s pamětí

Navigační systém Professional

Parkovací asistent (samočinné podélné parkování)

Přední a zadní parkovací asistent (PDC)

Přídavná 12 V zásuvka

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth, včetně USB rozhraní, hlasového ovládání a rozšířené konektivity s hudebním přehrávačem v mobilním telefonu

Servotronic

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdou funkcí

Vysokotlaké ostřikovače světlometů

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Hliníkové prvky obložení interiéru, jemně podélně broušené

M sportovní kožený volant

Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickým zacloňováním, vnější elektricky sklopitelná

Vnitřní obložení s akcentní lištou Pearl Gloss Chrome (perleťový chrom)

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním

Vyhřívání volantu

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná bederní opěrka pro řidiče a spolujezdce

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce

Exteriér

Bi-xenonové světlomety

Podélné černé střešní nosníky

Komfort

Přední loketní opěrka, posuvná

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	13. 09. 2024	Více info
airbag / zranění	19. 12. 2023	Více info
požár / řízení	09. 12. 2016	Více info

havárie / podvozek

30. 09. 2016

[Více info](#)

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	alpinweiss 3 – kód 0300
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1

Datum registrace:	04/2015
Typ zabezpečení vozidla:	leptání skel systémem SOZ OCIS
Kód značení:	WBA3K11050F839356
Barva vozidla:	BÍLÁ

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
--------------	------------------

Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	29.04.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	29.04.2015
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	318D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	BMW
Typ motoru	N47D20C
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	105
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolena (kg)	2095
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2095

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	4624
Šířka celková (mm)	1811
Výška celková (mm)	1429
Rozvor (mm)	2810
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	910/910
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1230/1230
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	745/745
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3770/3770
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET31
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET31; 205/60 R16 92V
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET31
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92V
Brzdy provozní	ANO

Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	195/2013T
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5,6/4,1/4,1

Další záznamy

CO2: 148/108/123 g/km|ROZCHOD: 1 543/1 583|#V.9: 195/2013T; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#F.1/F.2: 2 170/2 170 – při provozu s přípojným vozidlem|#N: 1 345/1 345 – pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem|#20–21: 225/55 R16 95V 7 1/2Jx16 ET37|225/50 R17 94V 7 1/2Jx17 ET37|225/45 R18 95V M+S 8Jx18 ET34|225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34|#20: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET36|#21: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET47|#20: 225/40 R19 89Y 8Jx19 ET36|#21: 255/35 R19 92Y 8 1/2Jx19 ET47|#20: 225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34|#21: 255/40 R18 95Y 8 1/2Jx18 ET47|#20: 225/50 R17 94W 7 1/2Jx17 ET37|#21: 255/45 R17 98W 8 1/2Jx17 ET47|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., EHS 195/2013T

Emise CO2 (g/km)	123
------------------	-----

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/7

Foto

Datum pořízení	19. 04. 2017
Inzerovaný nájezd	46 739 km





Záznam 2/7

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

09. 05. 2017

Barva vozidla:

bílá




Stav tachometru:


46 788 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození







Záznam 3/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

20. 07. 2018

Inzerovaný nájezd

66 604 km



Záznam 4/7


Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 10. 2024

Inzerovaný nájezd

175 000 km



Záznam 5/7

Foto






Datum pořízení inzerátu

19. 06. 2025

Inzerovaný nájezd

178 000 km





Záznam 6/7

Foto





Datum pořízení inzerátu

08. 07. 2025

Inzerovaný nájezd

178 000 km





Záznam 7/7

Foto






Datum pořízení inzerátu

13. 08. 2025

Inzerovaný nájezd

178 000 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.