

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5693127872
Datum aktivace kuponu:	25. 04. 2025 15:22:26
Platnost do:	25. 05. 2025 15:22:26

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA4G11050D667962

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka BMW	Model ŘADA 4	Typ karoserie sedan/limuzína
Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 230 kW
Objem 2993 ccm	Datum výroby 01. 12. 2014	Datum 1. registrace 31. 07. 2015

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno, Financované vozidlo


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	12/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 01. 12. 2014			
	Stáří vozidla: 10 let 5 měsíců			
	Barva vozidla: glacier-silber metallic – kód OA83			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
2015	07/2015			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 31. 07. 2015			
	Doba od výroby po 1. registraci: 7 měsíců			
	10/2015	5 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	12/2015	9 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2016	04/2016	16 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	07/2016	23 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2017	05/2017	48 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	06/2017	49 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2018	03/2018	68 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	06/2018	69 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2018	69 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2020	04/2020	89 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2020	95 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	09/2021	101 500 km	 Německo	Poškození
	12/2021	104 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	01/2022	105 000 km	 Německo	Poškození

05/2022

104 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

26. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3110-22-05-1570

05/2022

104 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

26. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-411039-22-05-0907

06/2022

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

02. 06. 2022

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

31. 07. 2015

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

ŠEDÁ

06/2022

 Česko

Vystavení technického průkazu

2023

03/2023

122 000 km

 Česko

Záznam tachometru

08/2023

131 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2024

01/2024

143 000 km

 Česko

Záznam tachometru

07/2024

152 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 07. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3115-24-07-0073

07/2024

152 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 07. 2024

Číslo protokolu:

CZ-410946-24-07-0013

12/2024

162 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2025

03/2025

168 000 km

Záznam tachometru

03/2025

 Česko

Poškození

04/2025

168 500 km

 Česko

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	09/2021
Země	Německo
Výše škody	1 351 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	101 500 km




Číslo záznamu 2 / 3

Datum	01/2022
Země	Německo
Výše škody	9 913 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Mechanické části a ústrojí
Stav tachometru	105 000 km



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	03/2025
Země	ČR
Výše škody	97 568 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 25. 04. 2025
Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Itálie – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 08. 05. 2025
Česko	ANO – Leasing České Spořitelny

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 05. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	ANO
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	435D XDR A
Speciální verze	4G21
Datum výroby	01.12.2014
Barva	glacier-silber metallic
Kód barvy	0A83
Vybavení	Leather "Dakota"/schwarz
Kód vybavení	LCSW
Kód motoru	N57Z
Série	F36
SérieE	4G21
Převodovka	Sport automatic gearbox
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Adaptivní diodový světlomet
Ostatní	Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Area-Code 2 pro DVD
Ostatní	Armrest front, retractable
Ostatní	Autom. ovládání zadních výklopných dveří
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	BMW lité kolo M dvoj. paprsek dvoubar.
Ostatní	Comfort access system
Ostatní	Concierge Services
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Couvací kamera
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Dešťový senzor
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	German version
Ostatní	Harman/Kardon Surround Sound System
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inovační paket
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interiér.lišty hliník pod.broušení jemné

Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Komfort paket
Ostatní	Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
Ostatní	M aerodynamický paket
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M Sportovní paket
Ostatní	Nastavení sedadla elektrické s pamětí
Ostatní	Navigační paket Connected Drive
Ostatní	Navigační systém profesionální
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Ochrana vnějšího potahu
Ostatní	Ostřikovač světlometů
Ostatní	Parkovací zařízení (PDC)
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím
Ostatní	Průchozí systém
Ostatní	Přídavné zásuvky 12 V
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem
Ostatní	Real-Time Traffic Information
Ostatní	Remote Services
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Skleněná střecha elektrická
Ostatní	Speed Limit Info
Ostatní	Sport.sedadlo
Ostatní	Sport-automatická převodovka
Ostatní	Sportovní brzda M
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	Světelný paket
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Variabilní sportovní volant
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
Ostatní	Výbava kůže
Ostatní	Výběr vozidel centrální. objednávací proces
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Vyhřívání sedadla zadní

Ostatní	Vysoký lesk Shadow-Line
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle
Ostatní	Zvýrazňovací lišty černé vysoce lesklé

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	15. 09. 2024	Více info
airbag / zranění	18. 05. 2024	Více info
airbag / zranění	17. 04. 2023	Více info
airbag / zranění	17. 04. 2023	Více info
požár / řízení	09. 12. 2016	Více info
havárie / podvozek	30. 09. 2016	Více info
havárie / podvozek	30. 09. 2016	Více info
havárie / podvozek	30. 09. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	glacier-silber metallic – kód OA83
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 04. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	31.07.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	02.06.2022
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	435D XDRIVE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	BMW
Typ motoru	N57D30B
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	230
Při otáčkách (ot/min)	4400
Zdvihový objem (ccm)	2993
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2245
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2245

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4638
Šířka celková (mm)	1825
Výška celková (mm)	1404
Rozvor (mm)	2 810
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1 060/1 060
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1 230/1 230

Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4120/4120
Ráfky náprava 1	8J X 18 ET34
Pneumatiky náprava 1	8J X 18 ET34; 225/45 R18 91Y
Ráfky náprava 2	8J X 18 ET34
Pneumatiky náprava 2	225/45 R18 91Y
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	78
Při otáčkách (ot/min)	3300
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	136/2014T
Spotřeba paliva (l/100km)	6.7/5.1/5,7000000000000002
Další záznamy	PRVNÍ REGISTRACE DLE TP SRN Č. EJ766119; RZ: NR MB 365 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #F.1/F.2: 2 320/2 320 – PŘI PROVOZU S PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM #N: 1 345/1 345 – PRO ZADNÍ NÁPRAVU PŘI PROVOZU S PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM #N1–N2: 225/45 R18 95V M+S 8JX18 ET34 #N1: 225/35 R20 90Y 8JX20 ET36 #N2: 255/30 R20 92Y 8 1/2JX20 ET47 #N1: 225/40 R19 89Y 8JX19 ET36 #N2: 255/35 R19 92Y 8 1/2JX19 ET47 #N1: 225/45 R18 91Y 8JX18 ET34 #N: 255/40 R18 95Y 8 1/2JX18 ET47 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	149

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.