

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6912593077
Datum aktivace kuponu:	03. 05. 2025 23:41:31
Platnost do:	02. 06. 2025 23:41:31

1. Základní údaje o vozidle

VIN
YV1LCA4BCG1051592

Tovární značka VOLVO	Model XC90	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 165 kW
Objem 1969 ccm	Datum výroby 25. 11. 2015	Datum 1. registrace 04. 01. 2016

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	11/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 25. 11. 2015			
	Stáří vozidla: 9 let 5 měsíců			
	Barva vozidla: OSMIUM GREY – kód 71400			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: Nemí k dispozici			
	12/2015	5 km	 Česko	Zabezpečení vozidla
2016	01/2016		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 04. 01. 2016			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 04. 01. 2016			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	01/2016		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2016		 Česko	Poškození
2017	05/2017	39 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2019	05/2019	107 000 km		Servisní záznam
	05/2019	107 000 km		Servisní záznam
	07/2019	111 000 km		Záznam tachometru
	08/2019	111 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	08/2019	111 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
	09/2019	111 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
	09/2019	111 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 27. 09. 2019			
	Číslo protokolu: CZ-3128-19-09-1507			
	09/2019	111 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	10/2019	111 000 km		Servisní záznam
2020	01/2020	117 000 km		Servisní záznam

01/2020	117 000 km		Servisní záznam
---------	------------	--	-----------------

01/2020	117 000 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	07. 01. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3243-20-01-0396

01/2020	117 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	07. 01. 2020
Číslo protokolu:	CZ-421039-20-01-0201

04/2020	120 000 km		Záznam tachometru
---------	------------	--	-------------------

05/2020	127 000 km		Záznam tachometru
---------	------------	--	-------------------

2021

08/2021	160 000 km	 Česko	Poškození
---------	------------	---	-----------

10/2021	159 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
---------	------------	---	-----------------

2022

07/2022	175 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
---------	------------	---	-----------------

09/2022	175 000 km		Záznam tachometru
---------	------------	--	-------------------

10/2022	175 000 km		Záznam tachometru
---------	------------	--	-------------------

12/2022	175 000 km		Záznam tachometru
---------	------------	--	-------------------

2023

01/2023	175 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
---------	------------	---	-----------------

02/2023	191 000 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	08. 02. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3243-23-02-0683

02/2023	191 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	08. 02. 2023
Číslo protokolu:	CZ-421039-23-02-0326

02/2023	175 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
---------	------------	---	-----------------

2025

05/2025	218 500 km		Záznam tachometru
---------	------------	--	-------------------

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	10/2016
Země	ČR
Výše škody	1 500 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	08/2021
Země	ČR
Výše škody	48 849 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	160 000 km

Poznámka
U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5

Datum	05/2019
Stav tachometru:	107 000 km
Materiál (výčet)	Hadice turba

Číslo záznamu 2 / 5

Datum	05/2019
Stav tachometru:	107 000 km
Materiál (výčet)	Matka
	Spona
Práce (výčet)	Regenerace partiklfiltru
	Kalibrace VIDA

Číslo záznamu 3 / 5

Datum	10/2019
Stav tachometru:	111 000 km
Materiál (výčet)	Ventilky se senzorem tlaku

Číslo záznamu 4 / 5

Datum	01/2020
Stav tachometru:	117 000 km
Materiál (výčet)	Pasta na brzdy
	Olej servo
	Mazivo
	Shell Helix Ultra 0W-20
Práce (výčet)	Servis 120 000 km

Číslo záznamu 5 / 5

Datum	01/2020
Stav tachometru:	117 000 km
Práce (výčet)	SW

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené
v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 03. 05. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 03. 05. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 05. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE

GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLVO XC90(256-A413-OC1-19) D5 AWD Drive-E 2.0L Inscription Auto
Motor	1 969 ccm; 2,00 L; 165 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,4 / 5,5 / 5,8
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdové síly EBD	
Hlavové airbagy ve všech třech řadách	

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách senzor na ráfku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Program stabilizace přívěsu

Protipokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém Roll stability control

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 4, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu:

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Funkčnost

12v zásuvka vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze, 5,250:1 první převodový stupeň (poměr), 3,029:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,950:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,457:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,221:1 pátý převodový stupeň (poměr), 1,000:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,015:1 zpětný převodový stupeň (poměr), AW TG-81-SC AWD, typ – automatická s manuálním režimem, 0,809 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a 0,673

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 71

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení a zadní světla

Multifunkční displej 12,3, dotykový obrazovka a 2

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky a aktivní dálková světla

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 10

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování dvojité lichoběžníkový závěs se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, listové pero

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Připojení k Internetu

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Wifi síť

Zábavný displej vpředu, včetně DVD, 9,0 a dotyková obrazovka

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken, na bocích vozu a na náraznících

Pneumatiky: 275 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 101, konvenční typ, minimální standardní rychlostní index V, průměr: 20

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 20 " průměr a 9,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvojsměrná elektrická a naklápění sedáku – paměť

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliník na středové konzoli, hliník na dveřích, hliník na přístrojové desce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – kůže a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – 40:20:40, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, sedadlo sklopné do roviny, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Bezpečnost

Dětský podsedák integrovaný v prostředním sedadle (2. řada)

IntelliSafe Surround

Funkčnost

230 V napájecí zásuvka v zadní části středového tunelu

Aktivní parkovací asistent pro podélné i příčné parkování vč. parkovacího asistenta vpředu i vzadu

Asistenční sada IntelliSafe

Vyhřívání čelní sklo

Vyhřívání trysky ostřikovačů

Výsuvné tažné zařízení se semi-elektrickým ovládáním (od 37. týdne 2015)

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dekorativní dřevěné obložení interiéru Linear Walnut

Dekorativní dřevěné obložení Linear Walnut

Ochranná síť zavazadlového prostoru, snímatelná

Sluneční clony, zadní boční okna, integrovány v horních lištách panelů zadních dveří

Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelné prodloužení podsedáku, sedadlo řidiče

Elektricky nastavitelné prodloužení podsedáku, sedadlo spolujezdce, včetně paměti pro elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce

Vyhřívání přední sedadla

Vyhřívání zadní sedadla

Rezervy

Náhradní dojezdové kolo 125/80 R18 vč. heveru

Komfort

Tónovaná zadní okna

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Navigační systém Navi Pro

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
bezpečnostní pásy / zranění	23. 12. 2023	Více info
motor / požár	15. 12. 2019	Více info
motor / požár	19. 07. 2019	Více info
motor / požár	05. 07. 2019	Více info
palivo / požár	29. 03. 2019	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	23. 01. 2017	Více info

airbag / karoserie

11. 12. 2015

[Více info](#)

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	OSMIUM GREY – kód 71400
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ METALÍZA

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1

Datum registrace:	12/2015
Typ zabezpečení vozidla:	leptání skel systémem SOZ OCIS
Kód značení:	YV1LCA4BCG1051592
Barva vozidla:	ŠEDÁ

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	04.01.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	04.01.2016
Tovární značka	VOLVO
Obchodní označení	XC90 D5 AWD DRIVE-E
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLVO

Výrobce motoru	VOLVO
Typ motoru	D4204T11
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	165
Při otáčkách (ot/min)	4250
Zdvihový objem (ccm)	1969
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	220
Maximální hmotnost povolena (kg)	2630
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2630

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4950
Šířka celková (mm)	1931
Výška celková (mm)	1768
Rozvor (mm)	2984
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1390/1390
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2700/2700
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5330/5330
Ráfky náprava 1	8.0J X 18 ET42.5
Pneumatiky náprava 1	8.0J X 18 ET42.5; 235/60 R 18 101V
Ráfky náprava 2	8.0J X 18 ET42.5
Pneumatiky náprava 2	235/60 R 18 101V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/5,5/5,5

Další záznamy

CO2: 168/143/152 g/km|Rozchod: 1 673/1 675|Variabilní provedení vozidla:|#13: 1 931-1 958 dle rozměru kol a pneu|#14: 1 732-1 768 dle typu střešních ližin|#20-21: 8.0J x 19 ET42.5; 235/55 R 19 101V // 9.0J x 20 ET38.5; 275/45 R 20 101V|9.0J x 21 ET38.5; 275/40 R 21 101V // 9.0J x 22 ET38.5; 275/35 R 22|101V|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|ROZHODNUTÍM MD ČR Č. HP- 0163, Č.J. 562/2012-150-SCH2 ZE DNE 21.02.2012 BYLA PROVEDENA PŘESTAVBA POLESTAR|TP POLESTAR A4_D4204T11_17KW ZVYŠUJÍCÍ MAX. VÝKON MOTORU A TÍM SE MĚNÍ ÚDAJE V ORV:|P.2/P.4: 171/4000|T: 220, 18.05.2016 VYDÁNA 3.RZ-NOSIČ KOL POD Č.J.1002/2016

Emise CO2 (g/km)

152

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/13

Foto


Datum pořízení inzerátu

06. 08. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km





Záznam 2/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 08. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km





Záznam 3/13


Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 08. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km



Záznam 4/13


Foto


Datum pořízení inzerátu

30. 08. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km







Záznam 5/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 09. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km





Záznam 6/13


Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 09. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km



Záznam 7/13


Foto

Datum pořízení inzerátu

14. 09. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km





Záznam 8/13

Foto




Datum pořízení inzerátu

28. 09. 2019

Inzerovaný nájezd

110 933 km





Záznam 9/13


Foto







Datum pořízení inzerátu


12. 10. 2021

Inzerovaný nájezd

159 000 km







Záznam 10/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 10. 2021

Inzerovaný nájezd

159 000 km

Záznam 11/13

Foto




Datum pořízení inzerátu






13. 07. 2022

Inzerovaný nájezd

175 000 km







Záznam 12/13

Foto







Datum pořízení inzerátu





30. 01. 2023

Inzerovaný nájezd

175 000 km







Záznam 13/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 02. 2023

Inzerovaný nájezd

175 000 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.